

**RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM, RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR A CENOVÝ
NÁVRH K RESTAUROVÁNÍ
HROBKY RODINY LANGEROVI
NA HŘBITOVĚ V LANŠKROUNĚ
PRO ROK 2024 - 25**

I. Lokalizace památky:

1. **Okres:** Ústí nad Orlicí
2. **Obec:** Lanškroun
3. **Číslo parcely:** st. p. č. 3081/2 v k. ú. Lanškroun č. 678929
4. **Bližší určení místa popisem:** náhrobek se nachází u hřbitovní zdi na pravé straně hřbitova směrem od vchodu
5. **Název památky:** žulový obelisk - hrobka rodiny Langerovi
6. **Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP:** památka není evidována

II. Údaje o památce:

1. **Autor:** Neznámý
2. **Sloh:** historismus
Datace: 30. léta 20. st.
3. **Materiál:** kříž včetně podstavce a krycí desky – světle šedá žula
zvedací kruhy na krycí desce – bronz
rám otvoru hrobky - teraso
plůtek – sloupky litina doplněná ručně kovanými prvky – rozviliny s květy a lístky, mezi sloupky ocelové záměčnický zpracované tyče - trubky
podnož plůtku – hrubozrný pískovec světle okrové barvy
4. **Rozměry:** výška níhrobku – cca 2,5 m
půdorys hrobky cca 4 x 4 m
5. **Předchozí restaurátorské zásahy:**
 - Nejsou známy.

III. Údaje o akci:

1. **Vlastník:** město Lanškroun
2. **Investor:** „ „
3. **Závazné stanovisko:** ---
4. **Návrh na restaurování vypracoval:** Hynek Bláha, sochař-restaurátor, dne 9. 1. 2024
5. **Termín započetí akce - průzkumu:** 12. 10. 2023
„ ukončení „ „ : 5. 1. 2024

IV. Popis památky:

1. Popis:

Náhrobek hrobky tvoří poměrně masivní, přibližně 1,5 metru vysoký kříž, tvořený jednoduchými masivními hranoly.

Kříž je osazený na nízkém masivním poměrně jednoduchém podstavci, členěném profilací.

Podstavec se skládá z menšího pilířku, těla, patky a základové desky.

Vrchní partii podstavce tvoří poměrně subtilní hranolový pilířek, který zároveň tvoří podnož vlastního kříže. Ve vrchní partii je pilířek ze všech 4 stran členěný profilovanou římsou. Po stranách pilířku se nachází motiv diamantového řezu. Spodní partii podstavce tvoří stupňovitá patka. Vrchní vodorovná hrana vrchního dílu patky je členěná vzpěrníci.

Spodní část patky má vrchní hranu skosenou.

Podstavec je osazený na jednoduché masivní základové desce.

V čelní ploše podstavce je vysekán nápis v německém jazyce, označující rodinu, které hrobka patří - „Familie Carl Langer“ („Rodina Carla Langer“).

Vlastní hrobka je kryta masivní krycí deskou, která má vrchní plochu skosenou do tvaru diamantového řezu. Navrchu jsou do desky zasazené zvedací bronzové kruhy. Deska je osazena na rámu, zhotoveném z terasu. Po stranách desky s rámem je hrobka překryta betonovými deskami. Celá hrobka je ohraničena kovovým plůtkem. Ten je zasazený do podnože, tvořené jednoduchými pískovcovými hranoly. Plůtek tvoří masivní zdobené sloupky, ve vrchní partii spojené ocelovými tyčemi. Plůtek je doplněn ručně kovanými prvky – rozvilinami s květy a listy,

2. Popis stavu památky před započítím restaurátorského zásahu:

- Povrch kamene je znečištěný povrchovými nečistotami.
- Povrch kamene je také porostlý mechy, lišejníky, zelenou řasou.
- Písmo je v důsledku znečištění povrchu kamene špatně čitelné.
- Spárování mezi jednotlivými kamennými bloky je vypadané.
- Kovový plůtek je narušený korozí. Ocelové tyče jsou na několika místech v partiích spojů rozestoupené. Kované doplňky – listy a kvítky se v některých partiích nedochovaly.
- Jednotlivé části hranolové podnože plůtku jsou vyvrácené.
- Betonové desky, překrývající hrobku, jsou popraskané.

V. Vyhodnocení průzkumu:

- Povrch kamene je znečištěný usazenými nečistotami a mikrovegetací. Písmo je v důsledku znečištění povrchu kamene a absence barevného pojednání špatně čitelné.
- Kovový plůtek je značně narušený korozí, přičemž některé kované doplňky se nedochovaly.
- Podnož plůtku je staticky narušená.
- Betonové krycí desky jsou popraskané.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že restaurátorský zásah je neodkladný a povede k celkové rehabilitaci této památky.

VI. Popis restaurátorského zásahu -bylo provedeno:

Bude provedeno:

1. citlivé očištění povrchu kamene od usazených nečistot, mechů, lišejníků a zelené řasy
2. demontáž plůtku, opískování, pozinkování, doplnění chybějících dekorativních prvků, natření ochranným nátěrem černou grafitovou barvou a osazení
3. srovnání vyvrácených částí podnože plůtku – bude provedeno před osazením restaurovaného plůtku
4. obnovení spárování mezi jednotlivými kamennými bloky vhodným materiálem např. jemnou vápenocementovou maltou vhodného světlešedého odstínu
5. barevné pojednání nápisu na podstavci kříže zlatou akrylátovou barvou, aby byl čitelný nápis na náhrobku
6. odstranění druhotně zhotovených betonových desek na obou stranách
7. vložení folie na krycí desky hrobky
8. doplnění prostoru dekoračním kamenivem do výše rámu hrobky
9. vypracování restaurátorské zprávy s fotodokumentací průběhu prací

VII. Navrhované použití technologií a materiálů:

Čištění kamene od mechů, lišejníků a povrchových nečistot- tlaková voda, kartáče z umělého vlákna, biocidní prostředek BFA fi. Remmers

Obnovení spárování - malta(složení- křemičitý písek přísl. hrubosti, bílý cement, práškové barvy zn. Teluria, akrylátová disperze SOKRAT 2802 A ředěná vodou v poměru 1 : 8, hydraulické pojivo MULTIBAT

Zvýraznění nápisu – zlatá akrylátová barva

Restaurování plůtku - demontáž, opískování, pozinkování, doplnění chybějících dekorativních prvků, natření ochranným nátěrem černou grafitovou barvou, osazení

Doplnění bočních ploch dekoračním kamenivem

VIII. Navrhovaná cena za provedení restaurátorských prací:

Cena bez DPH _____	Kč	148.000,-
DPH 21% _____	„	31 080,-
Cena celkem s DPH 15% _____	„	179 080,-
		=====

Poznámka – autorství:

Údaje a snímky obsažené v dokumentaci k restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, tzv. autorském zákonu.

Na Vraclavi dne 10. 3..2024

Luděk Špatenka, restaurátor

Vraclav 34, 565 42 Vraclav

tel: 606 861 811, e-mail: spatenka.ludek@centrum.cz

Číslo rest. licence: MKČR 5597/1999 ze dne 13. 7. 1999

IČO : 648 00 041

DIČ: CZ6703041092