

# Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektace / BO

základní opravy / technické služby  
 na základě Výzvy NS 182400 č. 01/ 2023 – DODATEK č. X<sup>th</sup>  
 podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. [redacted]		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany [redacted]		
Jehož jménem jedná: [redacted] Se sídlem: [redacted]		Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: [redacted]		
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ / modifikace techniky:	PS SSR TA	Distokace techniky:	[redacted]	
Evidenční číslo:	MK-1-3-001-15 Moskito TI, S/N:1252	Uživatel:	[redacted] [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení	
Rok výroby:	2018	Zástupce uživatele:	[redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon	
SOJ ano/ne; rozsah <sup>o</sup> :				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: zde při odeslání 5.12.2023 [redacted]				
Číslo telefonu: [redacted]		[redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení opravy přístroje Moskito TI SN:1252				
Místo: Olomouc				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 6 měsíců po přijetí vaší objednávky ( kromě srpna a týdne 51,52 )				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:	Náklady na práci	66 248,- Kč	1	66 248,- Kč
	Náklady na materiál	206 080,94 Kč	1	206 080,94 Kč
Ostatní náklady:				
Cena celkem bez DPH:				272 328,94 Kč
Nabídková cena celkem: 272 328,94 Kč bez DPH, 329 518,02 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Olomouci dne: [redacted]		V dne: [redacted]		
Zástupce poskytovatele: [redacted]		Zástupce objednatele: [redacted]		
Datum: 2023.12.05 12:42:33 +01'00'				

Poznámka\*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO/ Rozšířená defektače

Příloha Nabídky a KZ001/2023/182400/KZ03 k Výzvě NS 182400 č. 01/2023

Materiál MBK C4 ISTAR: Moskito TI S/N: 1252

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč					
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	bez DPH	s DPH
1	Oprava přístroje Moskito TI S/N: 1252 dle přiložené nabídky– náklady na práci, Safran Vectronix AG			Nh	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	66 248,- Kč	80 160,08 Kč
2	Oprava přístroje Moskito TI S/N: 1252 dle přiložené nabídky– náklady na materiál, Safran Vectronix AG								206 080,94 Kč	249 357,93 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>									272 328,94 Kč	329 518,02 Kč



Dodatek ke KZ č.001/2023/182400/KZ03, Rozsah opravy:

Oprava a údržba přístroje Moskito TI S/N:1252 ( MK-1-3-001-15 )

P/N:913091

S/N:1252

Dle RMA 014690

Závada hlášená zákazníkem: Vstupní konektor z napájení je poškozený. Přístroj funguje pouze , pokud je napájen bateriemi.

Zjištěné závady u výrobce:

- Vadný konektor rozhraní
- Popruh pro přenášení chybí/vadný
- Ochranné krytky chybí/vadné
- Výkon laserového značkovače mimo toleranci
- Vada na SoM desce ( deska elektroniky )

Údržba a opravy, které je potřeba provést:

- Nahrání nového softwaru
- Vyhotovení zprávy o testech
- Provedení závěrečného přijímacího testu
- Závěrečná kontrola přístroje na testovací lavici
- Kontrola/měření digitálního magnetického kompasu
- Zkouška těsnosti, nadusíkování
- Analýza poruch a jejich následků
- Vstupní kontrola verze softwaru
- Optická a laserová seřízení
- Výměna opotřebovaných, vadných a nekompatibilních dílů
- Výměna elektroinstalační desky cpl.
- Výměna SSFL (vláknový laser) v záruce



- Výměna desky SoM ( deska elektroniky ), záruka
- Kontrola manuálního ovládání
- Opětovné sestavení přístroje
- Demontáž přístroje

  


Kontrolní zápis č. 001/2023/182400/ KZ 03			
podle rámcové dohody č. 23106000243			
Typ přístroje: Moskito TI		Zadání z výzvy: NS 182400 e.č. 01/2023	
Výrobní číslo přístroje: V 24		Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: [REDACTED]		Pověřená osoba zástupce zhotovitele: [REDACTED]	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B			
<b>Kontrola před provedením opravy:</b> Moskito TI – S/N V24 (MK-1-3-001-15) obal na Moskito Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-15) Propojovací kabel OAJ-Ethernet (MK-1-3-003-15) Propojovací kabel OAJ-DAGR (MK-1-3-004-15) Adaptér MBITR/FVM-MM (MK-1-2-019-22) Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE (MK-2-2-014-59) Case JUUGGERNAUT na TZD (MK-2-1-017-20) Case JUUGGERNAUT na TZD (VK-1-5-017-07)			
<b>Vlastní kontrolní zjištění – nález:</b> Moskito TI - přístroj funkční pouze při provozu na baterie. Vstupní konektor od napájení je poškozen. Nutná defektace u výrobce. Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U (MK-1-3-002-15) – vadný Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE (MK-2-2-014-59) – poškozený Case JUUGGERNAUT na TZD 2x – poškozeny, rozbité krycí sklo. <b>Poznámky:</b>			
<b>Seznam zamítnutých oprav nálezů:</b>  <b>Poznámky:</b>			
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
Kontrola funkcí a přeměření přesnosti Moskito TI	90	Moskito defektace u dodavatele	41 200,-
Přeměření – kabely, defektace dalších součástí	120	Propojovací kabel OAJ-BB 2590/U	19 952,98
		Nosič NOTE pro uchycení na vestu MOLLE	4 124,93
		Case JUUGGERNAUT 2x	24 000,-
Celková cena rozsahu prací bez DPH: 7 000,- Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 89 277,91 Kč	
<b>Celková cena za opravu bez DPH: 96 277,91 Kč</b>			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění:		[REDACTED]	
V Olomouci, dne: 6.6.2023		Za poskytovatele: [REDACTED]	

 PRAMACOM - HT spol. s r.o.
 

 [Sem zadejte text.]
 


