

Stropní konstrukce nad stávajícími šatnami
x poškození původních elektro rozvodů

Při montáži kotvení bednění sloupků nového železobetonového skeletu, došlo k porušení stávajícího vedení elektro , kdy trasy vedení elektro instalace světel a zásuvek pro 1 NP byly vedeny ve stropní konstrukci resp. mezi jednotlivými panely a průvlaky původní železobetonové konstrukce . Při provádění kotvení byly tyto rozvody přerušeny .

Vzhledem k tomu , že od stávající montované prefabrikované konstrukce nejsou žádné projekční podklady nepředpokládalo se toto umístění rozvodů .

V Ústí nad Labem 18.12.2023

zpracoval : Ing. Leo S

CHEMTEC
PROJEK
ÚSTÍ NAD L

