

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel

Carl Zeiss spol. s r.o.

Smíchov, Radlická 3201/14
150 00 Praha

IČO **49356691** DIČ **CZ49356691**

Příjemce - místo dodání

NPK Pardubická nemocnice a.s.,
Kyjevská 44
530 02 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 25.04.2024 13:00:06
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-472000-00001	Opravy - Oprava mikroskopu - Nekorektní otáčení motoru pro coobservation tube, opotřebené kontakty konektoru v kabeláži pro napájení HLQ (xenonový zdroj), výměna xenonové lampy č. 2. (za hranicí životnosti).			

Cena celkem bez DPH

111 230,00

CZK

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele