

Soupis skutečně provedených prací

Zpracoval: [REDACTED]



POSY - ÚL331 - Výměna tlumiče dorazu

| materiál | jednotka | počet | cena za jed. | cena celkem |
|----------------------------|----------|------------|--------------|-------------|
| Tlumič WE-M5.0-200-1-FB-LT | ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Úprava uchycení tlumičů | kpl | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Instalace, nastavení | h | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Mezisoučet bez DPH | | | | |

Cena celkem bez DPH

83 796,00 Kč

V Čáslavi 27.3.2024

Za ARYKA IN-WEST a.s.: [REDACTED]

Převzal: [REDACTED]

27 -03- 2024

PRACE PŘEVZATY
BEZ ZJEVNÝCH VAD
A NEODDĚLKO