



ZZS ZK p.o.

Oprava 2 ks ramp včetně schodiště o celkové ploše cca 140m²

Místo: Vizovice ul. Chrastěšovská 1005

Oprava ramp – postup:

- 1) Přebroušení podkladu
- 2) Přespádování plochy plastbetonem 0–15 mm + frakce křemičitého písku
- 3) Celoplošná penetrace: vlastnosti výrobku
 - Mechanicky zatížitelný
 - Velmi dobrá přilnavost k betonu a cementovému potěru
 - Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů
 - Po vytvrzení fyziologicky nezávadný
 - Vhodný jako penetrace bez posypu
- 4) Obrusná vrstva s celoplošným zásypem křemičitého písku fr.08-1,2 (R11)
vlastnosti výrobku:
 - Překlenující trhliny
 - Flexibilní
 - Mechanicky zatížitelný
- 5) Uzavírající UV stabilní lak
Vlastnosti výrobku:
 - Světlostálý
 - Houževnatě pružný
 - Mechanicky zatížitelný
 - Chemicky odolný

Cena celkem s DPH: **411.642 Kč**