

Objednávka OBJ - ZZS - 015515	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis [REDACTED] Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 29. 4. 2024 6:33:00	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

MB Sprinter 3K9 2366

- servisní prohlídka
- kontrola, případná výměna brzd
- oprava výstražných světel, zadní mají jinou frekvenci, než by měly mít
- chrastí při přejetí nerovnosti
- přezutí na letní pneumatiky
- geometrie

Rozšířeno o :

- výměna předních tlumičů
 - výměna čepů přední nápravy
- Odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	SP	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	majáky	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	přezutí	4	ks	150,00 Kč	600,00 Kč
	podvozek	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	geometrie	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	tlumiče	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	čepy	1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

Hodnota objednávky:

61 600,00 Kč

Schváleno 02.05.2024 12:21 [REDACTED]

Schváleno 02.05.2024 12:23 [REDACTED]