



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS
zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: KVĚTEN 24. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody



Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 16. 05. 2024



Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA SUPERB (3T) 5D/COMBI (13-15)

Výpočet

Číslo případu	202405000594	Číslo schválení	
Datum vytvoření	15.05.2024 10:33:59	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	15.05.2024 12:18:45		
Datum ceníku ND	06.05.2024	Systém lakování	Bez lakování
GT Estimate Web	3.2.2438.0+8da30c1947dada071209f431a5effefe9e59999c		
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	SKODA SUPERB (3T) 5D/COMBI (13-15)	Kód modelu	[REDACTED]
Kód barvy výrobce			
Datum registrace		Začátek opravy	10.05.2024
Stav KM	218 142 km	Konec opravy	15.05.2024

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT

PŘEVODOVKA 6 STUPŇOVÁ DSG
DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 6
VNĚJŠÍ VÝBAVA TĚSNĚNÍ SKEL CHROM
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SE SVĚTLEM

VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ

INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT.
ZACLONITELNÉ

INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA
INTERIÉR PR + Z VYHŘÍV.
INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ VOLANT
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR PAKET-SVĚTLA
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z

INTERIÉR SENZOR STAVU KAPALINY V OSTŘIKOVAČI SKEL
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR BATERIE 68 AH
MOTOR NORMA EU5+
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE ZAD 286 X 12 MM

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT PŘÍZ

KAROSERIE KOMBI
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE CHROMOVANÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SKLOP. S PAMĚTÍ A ZASTÍN.

VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYTKA KONCOVKY VÝFUKU

INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO

INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE

INTERIÉR SYSTÉM MULTIMEDIA

INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM

INTERIÉR PŘED. ELEKTR. S PAMĚTÍ

INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU

INTERIÉR AUTORÁDIO/CD/AUTONAVIGACE

INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCI PÁKY KŮŽE

INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE SVĚTLEM

INTERIÉR ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA POD SEDADLEM

INTERIÉR VZADU DĚLENÉ

INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTR.DESKA S CHECK CONTROL

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE

MOTOR SYSTÉM "STOP & START"

MOTOR 1968 ccm 125 kW (170)

PODVOZEK KONTROLA STABILITY

PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM

Číslo případu/schválení [redacted]
RZ/VIN [redacted]
Značka - model SKODA SUPERB (3T) 5D/COMBI (13-15)

PODVOZEK 4X4

PODVOZEK ALU 7.5J X 17 "LAUREL

Náhradní díly

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A\$	IN 530055032	sada rozvodů	1,00	[redacted]			[redacted]
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00	[redacted]			[redacted]
A#	MF HU7008Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00	[redacted]			[redacted]
A#	MF C35154	Vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00	[redacted]			[redacted]
O#	5Q0521307	homokinetický kloub Z, hnací hřídel	1,00	[redacted]			[redacted]
A#	CT 6PK1070	Drážkový řemen CONTINENTAL (CONTINENTAL, A)	1,00	[redacted]			[redacted]
A#	MF FP2939	Kabinový filtr MANN Precious Plus (MANN+HUMMEL, A)	1,00	[redacted]			[redacted]
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30	[redacted]			[redacted]
O#	OEM-G13774J	nemrzoucí kapalina - OEM G13 - Nový ND	4,00	[redacted]			[redacted]
O#	BEZ REF. ČÍSLA	destilovaná voda	4,00	[redacted]			[redacted]
	*	Drobný materiál	1,00	[redacted]			[redacted]
Materiál celkem před slevou				[redacted]			[redacted]
Sleva				[redacted]			[redacted]
Materiál celkem po slevě				[redacted]			[redacted]

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2	15241993	Výměna rozvodový řemen	1,90	[redacted]		[redacted]
	M2	15271961EM	Výměna sada rozvodů	0,90	[redacted]		[redacted]
+	M1	GtTT602	Provést TEST BRZD	1,00	[redacted]		[redacted]
+	M1	GtTT901	Provést MĚŘENÍ EMISÍ DIESEL	1,00	[redacted]		[redacted]
+	M1	GtT1010	Provést poplatek STK	1,00	[redacted]		[redacted]
+	M1	GtT8701	Provést OZON	1,00	[redacted]		[redacted]
+	M1	GtTTT200	Provést TEST TLUMIČŮ	1,00	[redacted]		[redacted]
	M1	EM27870	Výměna homokinetický kloub Z, hnací hřídel	0,90	[redacted]		[redacted]
	M1	19381700	Výměna nemrzoucí kapalina	0,40	[redacted]		[redacted]
	M2	23245550	Výměna vzduchový filtr	0,10	[redacted]		[redacted]
	M1	85181900	Výměna pylový filtr	0,20	[redacted]		[redacted]
	M2	01090000	Servisní prohlídka 210 000 km	0,90	[redacted]		[redacted]
Práce celkem před slevou				[redacted]			[redacted]
Sleva				[redacted]			[redacted]
Práce celkem po slevě				[redacted]			[redacted]

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Ostatní

	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	ELIT52	Diagnostika	1,00	[redacted]			[redacted]
	ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00	[redacted]			[redacted]

Číslo případu/schválení [redacted] /
RZ/VIN [redacted] / [redacted]
Značka - model SKODA SUPERB (3T) 5D/COMBI (13-15)

ELIT315	Zařízení STK a základní kontrola (bez opravy a materiálu)	1,00	[redacted]	[redacted]
	Ostatní celkem			[redacted]

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		31 547,00
Sleva		0,00
Cena bez DPH		31 547,00
DPH	21%	6 624,87
Cena s DPH		38 171,87
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		38 171,87