

SPECIFIKACE OKEN A DVEŘÍ										2024			
ČÍSLO/OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	ČÍSLO/OZNAČENÍ OKNA/DVEŘI	PROFIL (plast, dřevo, hliník, ocel) pokud nevíš tak stavební hloubku	KOVANÍ (zrnačka, řada)	SKLO (slabění)	DOPLŮKY	ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY DNE 25.1.2024 (napsat odkaz na Passport+ SE)	NAVŮZENÉ ŘEŠENÍ ZÁVAD	cena prací bez DPH	cena materiálu bez DPH	Cena opravy celkem bez DPH	PROVEDENÉ PRÁCE DNE (přesný popis provedených prací, číslo a čas na provedení, protiko + SE)		
Tenisový klub	Pohodová místnost	AL	Reynaers	6-14-8		Chybí kliky+vačkový horní pant	Výměna kliky + pantu	3400	3930	7330			
Tenisový klub	Kancelář č. 1	AL	Reynaers	6-14-8		Chybí klikka 1ks	Výměna kliky	1700	2186	3886			
	Kancelář č.2	AL	Reynaers	6-14-8		Prostředí se klikka	Výměna kliky + převodu	3400	4664	8064			
Fitness tělocvična	Okno č. 1	AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	180	180	180			
	Okno č. 2	AL	Reynaers	6-14-8		Vykloněná v horním pantu	Srovnání a nastavení pantu + kování a promazat	180	180	180			
Odpocívkárna	Okno č. 1	AL	Reynaers	6-14-8		Chybí klikka	Výměna kliky	1700	1764	3464			
	Okno č. 2	AL	Reynaers	6-14-8		Povolená klikka	Dotazení kliky serfidit a promazat	180	180	180			
Kancelář Neptun škola		AL	Reynaers	6-14-8		Svěšené - nutno přesklit+serfidit	Přesklení + serfizení + promazání serfidit a promazat	3580	3580	3580			
Kanc. Píavecká škola		AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	180	180	180			
Správa bazénu		AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	180	180	180			
Bistro		AL	Reynaers	6-14-8		Svěšené - nutno přesklit+serfidit	Přesklení + serfizení + promazání serfidit a promazat	3580	3580	3580			
Bistro - hlavní Píavecká - Kadeřnickví		AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	180	180	180			
		AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	150	150	150			
		AL	Reynaers	6-14-8		Svěšené - nutno přesklit - nelze serfidit, svážení - nutno přesklit - nelze serfidit, snížení šrotp	Přesklení + serfizení + promazání serfidit a promazat	3580	3580	3580			
Chodba k tělocvičně		AL	Reynaers	6-14-8		Serfidit	serfidit a promazat	180	180	180			
Strojovna bazénu		AL	Reynaers	6-14-8		Chybí ovládací tyč k ovládacím oknům - okno nedostupné 3,5m od země	Dodání a montáž ovládací tyče 4ks	5100	4360	9460			
		AL	Reynaers	6-14-8		Kompletně nefunkční ovládací - bowdenové/pákové, okno ve výšce 5m od	Kompletní výměna bowdenového ovládací okna	5100	4693	9793			
Chodba strojovny		AL	Reynaers	6-14-8		Funkční				0			
		AL	Reynaers	6-14-8		Nepřístupné				0			
Bazén		AL	Reynaers	6-14-8		Rozbité táhlo - nefunkční	Výměna táhla OL90N tyč, délka 6000mm	2550	853	3403			
		AL	Reynaers	6-14-8		Funkční				0			
		AL	Reynaers	6-14-8		Povolená páka ovládací	Upevnění páky ovládací vč. kotvícího materiálu (šrouby+chem. kotva)	1750	1750	1750			
		AL	Reynaers	6-14-8		Funkční				0			
		AL	Reynaers	6-14-8		Povolená páka ovládací	Upevnění páky ovládací vč. kotvícího materiálu (šrouby+chem. kotva)	1750	1750	1750			
		AL	Reynaers	6-14-8		Funkční				0			
		AL	Reynaers	6-14-8		Povolená páka ovládací	Upevnění páky ovládací vč. kotvícího materiálu (šrouby+chem. kotva)	1750	1750	1750			
		AL	Reynaers	6-14-8		Nedíží horní - kostka pákového ovládací (roznice s křídlovým unašečem)	Výměna křoznic s křídlovým unašečem	3400	1578	4978			
		AL	Reynaers	6-14-8		Funkční				0			
		AL	Reynaers	6-14-8		Nefunkční pákový oblačač	serfidit a promazat	5100	5054	10154			
		AL	Reynaers	6-14-8		Nefunkční pákový oblačač	serfidit a promazat	5100	5054	10154			
		AL	Reynaers	6-14-8		Povolena páka ovládací	Upevnění páky ovládací vč. kotvícího materiálu (šrouby+chem. kotva)	1750	1750	1750			
		AL	Reynaers	6-14-8			Celkem bez DPH			93416			
							DPH 21%			19617,36			
							Celkem vč DPH			113033,36			

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek a respektoval zásady transparentnosti, obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

