

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 02, datová schránka [hjaavk](#)

Stará Boleslav 6. května 2024

Výtisk jediný

Počet stran: 2

Zhotovitel:

RM GASTRO CZ s.r.o.

Jilmová 2685/10

130 00 Praha - 3

DP 13 k RD č. 22105002020 Výzva k plnění č. 24225007035

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc., na adrese Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02, Vás vyzývá v souladu s rámcovou dohodou číslo 22105002020 k poskytnutí plnění v následujícím rozsahu:

P. č.	Specifikace služby	Rozsah plnění	Cena v Kč vč. DPH	Termín plnění
1.	Oprava ROBOT UNIV. KUCH., EČ. 180722. Nelze spustit	Nelze spustit, opravit spouštění	Maximální přípustná cena za opravu všech 10 položek je 65 000 Kč vč. DPH.	do 31. 05. 2024
2.	Oprava MIXER RUČ. EL. MP. 550ULTRA, EČ. L6450225601. Vysypané ložisko unašeče	Vysypané ložisko unašeče, opravit/vyměnit ložisko		
3.	Oprava MIXER RUČ. EL. MP. 250, EČ. L3750181101. Při mixování nad párou vypíná	Při mixování nad párou vypíná, opravit - odstranit závadu		
4.	Oprava STROJ NÁŘEZ. EL. GMS 250, EČ. 18100080. Nejde spustit	Nejde spustit, opravit – odstranit závadu		
5.	Oprava STŮL. CHLAD. 7211601-2/2, EČ. KM18464512. Po zapnutí chladí jen určitý čas, poté hřeje	Opravit/zprovoznit chladicího stolu		
6.	Oprava VITRINA CHLAD. JIVA 182/3-N, EČ. 1041. Běží, ale nechladí	Opravit – zprovoznit chlazení vitrínu		

7.	Oprava VITRINA CHLAD. JIVA 182/3- N, EČ. 1103. Při chlazení přetéká kondenzát z vitríny ven ze zařízení	Opravit chladicí vitřinu - přetékání kondenzátu z vitríny	Maximální přípustná cena za opravu všech 10 položek je 65 000 Kč vč. DPH.	do 31. 05. 2024
8.	Oprava KONVEKTOMAT SALVIS 2011QT, EČ. 464049. Paření a pečení na slabý výkon, po naplnění jídlem přestává fungovat, po vypnutí přístroje a následném zapnutí cca po 10 minutách, opětovně nějakou dobu funguje, poté opět závada	Odstranit závadu disfunkčnosti konvektomatu		
9.	Oprava VOZIK VÝD. VYHŘ.BVP 4, EČ. 14110029. Probíjí	Odstranit závadu probíjení		
10.	Oprava VOZIK VÝD. VYHŘ.BVP 4, EČ. 11106. Protéká vypouštěcí ventil	Opravit protékající vypouštěcí ventil		
Cena celkem za provedení opravy v Kč vč. DPH			65 000,00	

Cena hodinové sazby práce technika včetně nákladů na dopravu vychází z uzavřené rámcové dohody č. 22105002020. Celková cena za provedení opravy je cenou maximálně přípustnou, skutečné náklady budou zhotovitelem doloženy ve faktuře a v související dokumentaci.

Ceny použitých náhradních dílů k provedení opravy musí být cenami v místě a čase obvyklými podle zákona č.151/1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osobou pro realizaci dílčího plnění z úrovně objednatele je

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

V Praze

dne:

dne: 16. 5. 2024

brigádní generál Ing. Jaroslav Jírů, MSc.
podpis objednatele

Petr Plička, na základě plné moci
podpis poskytovatele