

Položkový rozpočet na restaurování benátského lustru inv. č. BC 6190 z SZ Buchlovice

demontáž	7 200
odvoz	4 200
úplná demontáž	9 000
rest. průzkum	10 000
očištění kovových částí lustru	12 000
oprava šroubení	7 200
oprava zjištěných závad na kovových částech	10 800
nová povrchová úprava kovových částí	8 500
umytí skleněných částí lustru	10 800
výroba skleněných dílů za chybějící a rozbité	160 000
navázání zvovečků na listy a ramena	3 600
kompletace ramen včetně upevnění el. vodičů	21 600
oprava dřevěných částí a jejich nové polepení aluminiovou folií	14 400
osazení nových objímek do kalíšků pod svíčky a dodání jejich krytů- šešulí	9 600
upevnění ramen do nosných kotoučů a dokončení elektroinstalace	5 100
úplné zkompletování lustru včetně osazení všech zdobných prvků	7 200
revize elektroinstalace	2 500
částečné rozložení lustru	3 600
zabalení odvoz a montáž včetně zavěšení a připojení elektroinstalace	32 000
restaurátorská zpráva 2x + elektronická verze	6 000
režie	30 000
celková cena bez DPH	375 300

rozpočet vypracovala restaurátorka xxxxxxxxx Lustry Raisová, s.r.o. (není plátce DPH)

19.04.2024