

| SEZNAM KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK | | | | | | | | | | Servisní kontrola | kontrola úniku | Horolezci | Celkem |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------|---------------|----------|------------|---------|------------------|--|-------------------|----------------|-----------|--------|
| Pdf UP v Olomouci, Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo jednotky | Číslo místnosti/ umístění | Název místnosti | Model | Výrobní číslo | Výrobce | Rok výroby | Použití | Zkouška těsnosti | | | | | |
| RXN25KEV1B-CO21087 | 5.93 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO21990 | 5.93 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27764 | 5.92 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1BCO22105 | 5.92 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27680 | 5.90 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO22005 | 5.90 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| GS-12RC | 5.89 | půdní prostor | | | Season | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| GS-12RC | 5.89 | pracovna | | | Season | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27713 | 5.88 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO22596 | 5.88 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27746 | 5.87 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO21988 | 5.87 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO21107 | 5.86 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO21988 | 5.86 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO21098 | 5.85 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO22001 | 5.85 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27697 | 5.84 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO22143 | 5.84 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27699 | 5.83 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO21973 | 5.83 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25KEV1B-CO27708 | 5.82 | půdní prostor | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25KEV1B-CO22149 | 5.82 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| GS-12RC | 5.79 | půdní prostor | | | Season | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| GS-12RC | 5.79 | pracovna | | | Season | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| GS-12RC | 5.09 | pracovna | | | Season | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| GS-12RC | 5.09 | pracovna | | | Season | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| AOH12FSBC-E010750 | 5.08 | pracovna | | | Fujitsu | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| ASH12SBCW-E009859 | 5.08 | pracovna | | | Fujitsu | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RZQG71L9V1B-MFG.NO16059 | 5.15 | balkon 4.NP | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FAQ71CEVB9-E000130 | 5.15 | knihovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| ROM-20FA2-T000025 | 4.01 | pracovna | | | Fuji | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| RSM-12FA-E000763 | 4.01 | pracovna | | | Fuji | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RMS-7FA-E000203 | 4.05 | pracovna | | | Fuji | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXYCQ8A7Y1B-MFG.N6.35013 | nad vstupem z ulice Jiřího z Poděbrad | | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1800 | |
| FXAQ20PAV1-E041073 | 3.28 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | 1000 | | 400 | |
| FXAQ32PAV1-E023439 | 3.29 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ20PAV1-E041070 | 3.30 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FTAQ20PAV1-E041074 | 3.31 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ20PAV1-E041062 | 3.32 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ20PAV1-E041000 | 4.17a | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ32PAV1-E023444 | 4.18 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ20PAV1-E040985 | 4.19 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FXAQ32PAV1-E023441 | 4.20 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXN25LV1B9-K001520 | 4.41 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25LV1B-K001396 | 4.41 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| ROM-20FA2-T000023 | 4.52 | kancelář | | | Fuji | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| RSM-7FA-E000126 | 4.52 | kancelář | | | Fuji | | Vnitřní | Ano | | | 3000 | 4300 | |
| SDW-12RA V.Č. K3 a RDO 3044 | 3.56 | pracovna | | | SAKURA | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| MPK-09ER12-NEČITELNÉ-NEFU | 3.55 | pracovna | | | SINCLAIR | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| SDW-12RA - NEČITELNÉ | 3.57 | pracovna | | | SAKURA | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| SDW-12RA - V.Č. K335RDO305 | 3.58 | pracovna | | | SAKURA | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| NEČITELNÝ ŠTÍTEK | 3.59 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTX25KMV1B-G004005 | 3.59 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 500 | |
| SDW-12RA | 3.61 | pracovna | | | Sakura | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| AYM-12- NEČITELNÉ | 3.68 | pracovna | | | Ayrton | | Mobilní | Ano | | | | 500 | |
| RXN50KEV1B-C004961 | 3.47 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN50KV1B-E003014 | 3.66 | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| 2MXM50M3V1B9-J038076 | 3.46 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXM25N2V1B-J074419 | 3.46a | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FTXM25N2V1B-J074416 | 3.46b | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RX35J2V1B-J019784 | 3.45a | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTX35J2V1B-J000387 | 3.45a | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RXF25A5V1B-T003841 | 3.45b | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTYN25A5V1B-T025683 | 3.45b | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| RYN50E3V1B-J001771 | 3.44 | seminární místnost | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | 3000 | 4300 | |
| FTYN50FV1B-E001736 | 3.44 | seminární místnost | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| 2MXS40H3V1B-J083823 | 3.43 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | 3000 | 4300 | |
| FTXS20K2V1B-J221213 | 3.43a | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FTXS20K2V1B-J221387 | 3.43b | pracovna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| NEČITELNÝ ŠTÍTEK | 3.40 | pracovna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN25LV1B9-K010594 | 3.40 | pracovna | | | | | | | | | | 400 | |
| RYN50E3V1B-J001621 | 3.34 | počítačová učebna | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXN50FV1B-E001747 | 3.34 | počítačová učebna | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| 3MXM68M2V1B-J011313 | 3.07 | balkon | | | Daikin | | Vnější | Ano | | | | 1300 | |
| FTXM50M2V1B-J006008 | 3.07 | kancelář | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |
| FTXM50M2V1B-J005012 | 3.10 | zasedací místnost | | | Daikin | | Vnitřní | Ano | | | | 400 | |

