



**AD VÝŠKOVKY s.r.o.**  
Dolany u Olomouce  
ev. č. 312  
783 16  
IČO: 08644985  
DIČ: CZ08644985

## Cenová nabídka:

Kontakt: XXXX kastelán - Státní hrad Šternberk, tel: XXXX, XXXX  
e-mail:XXXX

### Lípa velkolistá /*Tilia platyphyllos*/ - parkoviště - **vyšoká hodnota cíle pádu**

- V roce 2022 byla vyměněna vrostlá nevyhovující vazba za statickou podkladnicovou vazbu, na stromě se nachází několik výletových otvorů a dutin na větvích většího průměru, v cca 10 metrech se nachází dřevokazná houba, její potencionální nebezpečnost a druh tlení bude určena s výstupem do koruny. V kosterním větvení se nachází dutina překrytá plechem, druhý vstup do dutiny překrytý stříškou na kmeni.

Vzhledem k velikosti Lípy a jejímu stavu doporučujeme dendrologický posudek. (tahová zkouška, tomograf...)

Návrh na ošetření:

- Obvodová redukce
- Kontrola vazby
- Instalace 2x dynamická vazba - 1x7 tun a 1x10 tun.

..... 25 000,00 bez DPH

### 2x Javor mleč /*Acer platanoides*/ - parkoviště - **vyšoká hodnota cíle pádu**

- Mnoho suchých velkých kosterních větví, z důvodů **provozní bezpečnosti** a neperspektivnosti navrhujeme kácení a náhradní výsadbu, jinak je nutný bezpečnostní řez ..... 5 000,00 bez DPH

### Lípa velkolistá /*Tilia Platyphylos*/ - ve svahu nad parkovištěm

- Na stromě se nachází mnoho výletových otvorů a dutin, korní defekty v tlakovém kosterním větvení, dřevokazná houba cca v 10 metrech, její potencionální nebezpečnost a druh tlení bude určena s výstupem do koruny (Choroš šupinatý)? Na tahové straně na bázi kmene jsou významně, oproti roku 2022, zhoršené dva defekty na kořenové bázi a částečně na kmeni. **Je nutné okamžité snížení hodnoty cíle pádu a odstranění laviček, které jsou přímo pod svahem v dopadu stromu.**

Navrhujeme dendrologický posudek. (tahová zkouška, akustický tomograf...)

Návrh na ošetření:

- obvodová redukce
- 2x demontáž nedatovaných starých dynamických vazeb instalace nových 2x 7 tun ..... 14 000,00 bez DPH

### Tis červený /*Taxus baccata*/ V česku zákonem chráněn jako silně ohrožený.

- Kontrola vazeb ..... 800,00 bez DPH

### Šesti kmenná Lípa /*Tilia cordata*/ -dole zamknutá za plotem

- na bázi kmene je dřevokazná houba - Opeňka měnlivá /*Kuehneromyces mutabilis*/
- Kontrola statických a dynamických vazeb s výlezem do koruny

**Lípa stříbrná /*Tilia tomentosa*/**

- Na stromě se nachází 1x dvouúrovňová dynamická vazba 4 a 2 tuny a 1x 4 tuny jedno úrovňová, strom má dutinu a jednu velkou suchou větev nad chodníkem. Nutno odstranit
- Kontrola vazeb ..... 1 800,00 bez DPH

**Lípa velkolistá /*Tilia platyphyllos*/** troj kmen vedle Lípy stříbrné nad chodníkem **provozní bezpečnost.**

- Na stromě se nachází výletové otvory a dutiny, v soukmení a kořenovém prostoru je mraveniště, na obnažených kořenech je dřevokazná houba, stará nedatovaná dynamická vazba - nutno vyměnit. Doporučujeme pravidelnou průběžnou kontrolu stavu stromu a mraveniště.

Návrh na ošetření:

- Zdravotní řez
- Instalace dynamických vazeb 2x 4 tuny ..... 9 800,00 bez DPH

**Javor mleč /*Acer platanoides*/**

- Na kmeni stromu se nachází korní defekt po celé jeho délce až větvení kosterních větví, kde se nachází dutina s dřevokaznou houbou Hlívou ústříčnou.

Návrh na ošetření:

- Lokální redukce z důvodů stabilizace
- Kontrola vazeb ..... 5 500,00 bez DPH

**Javor mleč /*Acer platanoides*/**

Návrh na ošetření:

- Lokální redukce z důvodu stabilizace
- Dvouúrovňová dynamická vazba 4 a 7 tun ..... 11 000,00 bez DPH

**Dub šarlatový /*Quercus coccinea*/**

- Na dubu se nachází ohnisko parazitického Ochmetu /*Loranthus*/, doporučujeme odstranit, hrozí riziko rozšíření v parku..... 2 500,00 bez DPH

**Catalpa trubačovitá /*Catalpa bignonioides*/**

Návrh na ošetření:

- Šetrná drobná lokální redukce z důvodu stabilizace ..... 1 500,00 bez DPH
- Doporučujeme instalaci druhé podpěry.

Stromy za plotem ve svahu - kácení nebo ošetření (Lípy a Javory)???

V Dolanech dne 10. 6. 2024

XXXX

XXXX

AD Výškovky s.r.o.

AD Arboristika s.r.o.

Kontakt na hodnotitele stromů: XXXX, Email: XXXX