

Položkový rozpočet restaurátorských prací pro veřejnou zakázku č.j. NPU-420/39400/2024			
SH Točník, konzervace kamenných prvků, gotické římsy a heraldického vlysu JZ vstupní brány			
Zhotovitel	MgA. Jan Brabec	IČ	66634245
Adresa	Jednořadá 4, 16000 Praha 6		
p. č.	Restaurátorské práce	cena	
1	Gotická římsa nad jihozápadní vstupní branou	66 500,00	
	Čištění kamene - suchou cestou, párou, mechanicky	3 000,00	
	Biocidní ošetření	1 500,00	
	Zpevnění narušeného kamene organokřemičitým prostředkem	9 000,00	
	Zajištění uvolněných partií konsolidací lomových ploch, osazení uvolněných částí pomocí nerezových armatur a minerálního lepidla	13 000,00	
	Injektáží trhlin a prasklin, v případě nutnosti vsazení nerezových kotev a trnů	9 000,00	
	Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře)	9 000,00	
	Revize spárování	5 000,00	
	Lazurní barevné retuše	8 000,00	
	Osazení olověného plechu	9 000,00	
	Materiál: středně zrnitý světle okrový pískovec jednotlivé kamenné části v délce cca 800 mm. Římsa je osazena pod heraldickým vlysem v nadpraží vstupní brány. Poškození: biologické napadení, koroze kamene, praskliny a trhliny v kameni, chybějící partie modelace římsy.		
	2	Kamenný posrtál jihozápadní vstupní brány	69 000,00
Čištění kamene – parní, chemické, mechanické, vyjmutí nefunkčních kovových prvků		9 000,00	
Biocidní ošetření		1 500,00	
Zpevnění narušeného kamene organokřemičitým prostředkem		6 000,00	
Injektáží trhlin a prasklin		12 000,00	
Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře), v případě poškození nad 5 cm hloubky bude zváženo vsazení filuňku z přírodního kamene		20 000,00	
Revize spárování		10 000,00	
Lazurní barevné retuše		8 000,00	
Hydrofobizace (v předem odsouhlaseném rozsahu)		2 500,00	
Materiál: střednězrnitý křemenný pískovec, rozměry: šířka 390 cm, výška 400 cm Brána je zaklenuta lomeným obloukem, který je složený z jednotlivých segmentů. Stav jednotlivých segmentů se odvíjí od kvality materiálu a vystavení povětrnostním vlivům. Poškození: eroze, lasovitý rozpad, sprašování, mechanická poškození způsobena vetknutými kovovými prvky, biologické napadení a zbytky stavebních hmot, narušené spárování. Staticky je portál stabilní.			
3	Heraldický vlys	31 000,00	
	Čištění	6 000,00	
	Injektáží trhlin a prasklin	5 000,00	
	Plastické retuše, tmelení (pouze v nezbytně nutných případech v předem odsouhlasené míře)	11 000,00	
	Revize spárování	9 000,00	
	Umělý kámen, rok 1966, osazení nad kamennou římsou v nadpraží vstupní brány. Stav výdusku z umělého kamene je relativně dobrý, pouze drobné povrchové defekty a trhliny, lokálně poškozené spárování.		
4	Restaurátorská zpráva - 2 listinná paré + digitální verze	8 000,00	

5	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava apod.)			20 000,00
Cena celkem bez DPH				194 500,00
sazba DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)			% 21	40845
Celková cena včetně DPH (v případě, že je uchazeč plátcem DPH)				235 345,00
Poznámka: - všechny položky v rozpočtu musí být naceněny nenulovou hodnotou, a to i v případě, že uchazeč nepředpokládá jejich realizaci - práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu, po schválení zástupcem investora - položkový rozpočet zahrnuje základní položky díla, všechny ostatní náklady - například materiály, energie, lešení a další úkony a náklady, které jsou dle odborných znalostí uchazeče nutné k provedení komplexní obnovy díla, je nutné zahrnout do výše uvedených položek.				
Prohlašuji, že jsem plátcem DPH.				
Dne: 2.6.2024				
Jméno a podpis zhotovitele:				

