

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561; DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Požární bezpečnost s.r.o.

Sídlo: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava

IČO: 27660940

DIČ: CZ27660940

Zastoupená: jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava, č. účtu: 86-2780610297/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 49762

(dále jen „zhotovitel“)

I. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2024 smlouvu o dílo (dle evidence objednatele č. HMSK/SML/164/2024), jejímž předmětem je provedení servisu AZ 37 Metz po deseti letech provozu (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění servisu vozidla AZ 37 Metz byly zjištěny závady, které nebyly v okamžiku uzavření smlouvy zřejmé a jejichž oprava je nutná z důvodu dalšího bezpečného provozu vozidla a jejichž odstranění dodatečně po realizaci smlouvy a finální kompletaci AZ 37 Metz by bylo komplikované a vyžadovalo by další náklady na opětovnou demontáž některých funkčních celků. Zároveň by nebylo možno provést předepsanou funkční zkoušku po desetiletém servisu v plném rozsahu. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o okolnosti, jež nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy ani při veškeré péči a úsilí předvídat, dohodly se smluvní strany na provedení oprav zjištěných závad - víceprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na provedení víceprací dle bodu 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která bude zvýšena o hodnotu víceprací v celkové ceně 152 432,- Kč vč. DPH. V souvislosti s navýšením ceny se mění odst. 1 bodu VI. smlouvy následujícím způsobem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 703 261,00 Kč
DPH 21 %	357 684,64 Kč
Cena včetně DPH	2 060 945,64 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis oprav - víceprací.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



jednatel
Požární bezpečnost s.r.o.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

HZS Moravskoslezského kraje



Nabídka: Nabídka oprav závad nalezených při velkém servisu METZ A2R0049-0001

SAD0800	METZ A2R0049-0001		
0110 ano	777357-001 Výměna oba těsnící kartáče na aretaci. Vyjmutí ochranných schránek snímačů pro uzamčení nápravy, - demontáž vadných kartáčů, - instalace nových kartáčů, - Opětovná montáž ochranných skříněk nad snímači.		
	1ks	11 505	11 505
Točnice			
0160 ano	777397-001 Výměna vodováhy na měření úhlu Demontáž vadné plexisklové trubice úhломěru a montáž nové trubice s kuličkou a zátkou.		
	1ks	7 683	7 683
Žebříková sada			
0240 ano	775931-023 nastavení a napnutí všech ocel.lan žebříkové sady		
	1unit	14 508	14 508
Koš			
0320 ano	875700AK různé zpevnění a vyrovnání plechů koše Dvířka koše se otevírají směrem ven, nepřípustné pro revizi Deformovaný zadní panel koše		



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj

	8h	4 797	38 376
0370 ano	875700AD práce na řešení problémů s ovládáním, položka 0380		
	2h	4 797	9 594
0380 ano	794294-001 Systém nivelace úhlového snímače CAN ID22		
	1ks	44 311	44 311
	Celkem bez DPH		125 977
	DPH		26 455
	Celkem s DPH		152 432

Nabídka platí do: 28.6.24

Vypracoval: 17.6.2024



Obchodní zástupce Rosenbauer ČR
Sales Representative Rosenbauer CZ
Požární bezpečnost s.r.o.

