

Servis souboru TZB rozpis prací a dodávek - MKS Domažlice 2024

Servis VZT, KLIMA, OTK, MaR

z.č.	objekt / název	JARO 2024			PODZIM 2024			poznámka
		ks	Jedn. cena	SUMA CELKEM	ks	Jedn. cena	SUMA CELKEM	
VZUCHOTECHNIKA								
Zař.č. 1 - Větrání velkého a malého sálu, foayer								
1.01	REMAK (30.500m3/h)							
VZT	čištění VZT jednotky, výměna filtračních kazet (vlastní dodávka samostatně), kontrola řemenů a stavu jednotlivých komponent	1	5600	5600	1	5600	5600	
VZT	Kontrola a seřízení regulátorů průtoku vzduchu - konstatní tlak	1	1500	1500	1	1500	1500	
VZT	Kontrola a seřízení regulačních těsných klapek se servopohonů	1	2000	2000	1	2000	2000	
PF	Sada filtrů - PRIVOD	0	4950	0	1	4950	4950	
PF	Sada filtrů - ODVOD	0	4650	0	1	4650	4650	
Zař.č. 2 - Větrání KINA, loutkové divadlo								
2.01	REMAK (5.300m3/h)							
VZT	čištění VZT jednotky, výměna filtračních kazet (vlastní dodávka samostatně), kontrola řemenů a stavu jednotlivých komponent	1	3500	3500	1	3500	3500	
VZT	Kontrola a seřízení regulátorů průtoku vzduchu - konstatní tlak	1	1500	1500	1	1500	1500	
VZT	Kontrola a seřízení regulačních těsných klapek se servopohonů	1	2000	2000	1	2000	2000	
PF	Sada filtrů - PRIVOD	0	2100	0	1	2100	2100	
PF	Sada filtrů - ODVOD	0	2080	0	1	2080	2080	
Zař.č. 4 - Větrání šatny - ODVOD								
4.01	Potrubi odvodní ventilátor							
V	čištění VENTILATORU, kontrola stavu jednotlivých komponent, servopohonů a klapek	1	450	450	1	450	450	
V	Větrání WC, lokální odtahy, potrubní ventilátorky, nástěnné ventilátorky, zázemí včetně WC v ložkovém divadle, sociálky v baru u kina							
V	čištění VENTILATORU, kontrola stavu jednotlivých komponent, servopohonů a klapek	11	150	1650	11	150	1650	
OTK								
Systém havarijního odvětrání OTK								
	Zař.č.: 12.1.1 - AXC710-9/33°- 4 (F)	5	1500	7500	0	1500	0	1x ročně
	Zař.č.: 12.1.2 - AXC710-9/33°- 4 (F)							
	Zař.č.: 12.2.1 - AXC710-9/33°- 4 (F)							
	Zař.č.: 10.1 - KBR/ F 280 D2							
	Zař.č.: 11.1 - KBR/ F 280 D2							
	Revize systému OTK - kontrola technického stavu, proměření, kouřová zkouška, zápis o revizi, doplnění do revizní knihy	5	350	1750	0	350	0	1x ročně
CHLAZENÍ								
Zař.č. 1.02 - Chladicí jednotka dp VZT 1								
1.02	Kondenzační jednotka AERMEC, NRL0700°C°E°00							
CHL	čištění kondenzační jednotky, výměna filtračních kazet (vlastní dodávka samostatně), kontrola řemenů a stavu jednotlivých komponent	1	10560	10560	1	10560	10560	
Zař.č. 2.02 - Chladicí jednotka dp VZT 2								
2.02	Kondenzační jednotka AERMEC, ANL290°°°°L°°J							
CHL	čištění kondenzační jednotky, výměna filtračních kazet (vlastní dodávka samostatně), kontrola řemenů a stavu jednotlivých komponent	1	6750	6750	1	6750	6750	
	Cestovní náklady paušál	1	3840	3840	0	3840	0	
Kontrola těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení								
CHL	Uvedená jednotková cena se vztahuje na každý chladicí okruh. Kontrola těsnosti bude prováděna /a účtována/ v četnostech dle Nařízení č. 517/2014 (3x chladicí okruh)	1	6450	6450	1	6450	6450	1x ročně
Čištění kondenzátorů								
CHL	Čištění kondenzátorů / suchých chladičů strojem WAP/vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem, cena zahrnuje použití zařízení a práci; nezahrnuje zajištění přípojky vody, přivedení vody k zařízení a el. napájení čistícího stroje; práce musí být technicky a z hlediska rizik BOZP proveditelné – toto garantuje objednatel	0	2100	0	0	2100	0	1x ročně
MaR								
Kompletní prohlídka ŘS								
C	Při prohlídce bude provedena kontrola celého systému MaR a související elektroinstalace, kontrola čidel, pohonů, ventilů atd., vyzkoušení jejich funkcí, případně úprava parametrů regulačního systému atd. kalibrace čidel, kontrola čidel kouře (v případě že jsou instalovány)	0	11500	0	1	11500	11500	1x ročně
VZUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ KLAPKY (PKTM)								
	Revize požárních klapek - kontrola stavu, revizní zpráva	0	380	0	13	380	4940	1x ročně
VZUCHOTECHNIKA - POŽÁRNÍ STĚNOVÉ UZÁVERY (PVM)								
	Revize požárních ventilů - kontrola stavu, revizní zpráva	0	300	0	6	300	1800	1x ročně
Společné náklady								
	VRN, doprava a vedlejší náklady	1	7500	7500	1	7500	7500	
SERVIS - VZT, KLIMA, OTK, MAR bez DPH				62 550	81 480			,- bez DPH

☞ součástí dodávky nejsou náhradní řemenové převody - při servisních pracích bude provedena revize stávajících a dle potřeby budou vyměněny - cena za dodávku bude připočtena dle skutečných nákladů za výměnu

☞ **UPOZORŇUJEME NA NUTNOST PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ MIN. 2x ROČNĚ (ideálně před topnou a chladicí sezonou) => PODZIM/JARO (vybrané položky je možno servisovat 1x ročně)**