

Dodavatel

Objednávka

Číslo objednávky

Datum

UPPB-
2024/108

28.06.2024

Kontaktní osoba

Telefon

XXXX

XXXX

Dodací

lhůta:

30 dní

Splatnost:

30 dní

počet jednotek	jednotka	cena/jednotku v Kč bez DPH	DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
1	ks	70 000,00	21%	70 000,00	84 700,00
PB – Čištění a oprava klimatizací ve středočeském kraji - N006/24/V00018462					
Celková hodnota:				70 000,00	84 700,00

Korespondenční adresa pro faktury:

ÚP ČR, Krajská pobočka v Příbrami
nám. T. G. Masaryka č. 145
261 01 Příbram

Korespondenční adresa pro dodání:

ÚP ČR, Kontaktní pracoviště dle přílohy

Banková spojení:

XXXXXX

Forma platby:

převodní příkaz

Podpis

Objednávku vystavil:

Příkazce operace:

Kontakt	Adresa	Značka, typ klimatizace	Počet ks	Požadavek
xxx	Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno	Split HAIER 5,0 kW, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5 m a venkovní přístupná na střeše přístavku vysokého 4 m)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		ACOND Inverter 3,5 kW, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5 m a venkovní přístupná na střeše přístavku vysokého 4 m)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
xxx	Netovická 875, 274 01 Slaný	HOCKER traveler 88008, mobilní	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
xxx	KoP Rakovník, nábr. T. G. Masaryka 2473, 269 24 Rakovník	Toshiba RAS-B16PKVSG-E SN:82400602 (Vnitřní jednotka je cca 2m v serverovně, venkovní je ve výšce cca 2m nad travníkem)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
xxx	Nám. T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram	HAIER; nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2m, venkovní na střeše ve výšce 1 m - přístup z balkonu)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		ACOND; nástěnná v serverovně (vnitřní jednotka ve výšce 2m, venkovní na střeše ve výšce 1 m - přístup z balkonu)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.

xxx	Kutnohorská 39, Kolín	DAITSU DS-24UIEK	2	Kompletní vyčištění vnitřní jednotky od plísně, včetně vystřikání antibakteriálním prostředkem. Venkovní klimatizační jednotku vyčistit proudem tlakové vody. Kontrola stavu a množství chladiva, chybějící doplnit. Návštěvu technika hlásit minimálně 24 hodin dopředu.
xxx	Sportovní 501, Český Brod	FUJITSU ASY14FSBCW	1	Kompletní vyčištění vnitřní jednotky od plísně, včetně vystřikání antibakteriálním prostředkem. Venkovní klimatizační jednotku vyčistit proudem tlakové vody. Kontrola stavu a množství chladiva, chybějící doplnit. Návštěvu technika hlásit minimálně 24 hodin dopředu.
	Kutnohorská 39, Kolín	HAIER AS50TDDHRA-CL	1	Kompletní vyčištění vnitřní jednotky od plísně, včetně vystřikání antibakteriálním prostředkem. Venkovní klimatizační jednotku vyčistit proudem tlakové vody. Kontrola stavu a množství chladiva, chybějící doplnit. Návštěvu technika hlásit minimálně 24 hodin dopředu.
xxx	KH, Benešova 70, místnost č. 27. II. patro	Haier AS50TDDHRA-CLC (serverovna, dělená klimatizace)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladícího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
	Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 168, místnost č. 18, 1. patro	Sinclair AMC-14Aa (serverovna, mobilní klimatizace)	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
	Uhlířské Janovice, Hasičská 521	SAC MT1210CH (serverovna, mobilní klimatizace)	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.

xxx	KoP Beroun, Okružní 333	Airvell AW - HKDO18- N91, YKDO18-H91	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 32, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru klientské haly ve výšce cca 3,5 m nad zemí, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 0,75 m nad rovnou střechou klientské haly, výška střechy je cca 4 m
	KoP Beroun, Okružní 333	Midea MSB - 18 HRN 2	3	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 407C, vnitřní jednotky jsou umístěny v prostoru klientské haly ve výšce cca 3,5 m nad zemí, venkovní jednotky jsou umístěny na obvodové zdi budovy ve výšce cca 0,75 m nad rovnou střechou klientské haly, výška střechy je cca 4 m
xxx	KoP Beroun, Okružní 333	Acond - AR6i - 12 HRDN1 - QRDOGW, AR60 - 12HRDN1 - QRDOGW	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 410A, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru serverovny ve výšce cca 2,5 m nad zemí, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 0,75 m nad rovnou střechou klientské haly, výška střechy je cca 4 m
xxx	KoP Beroun, Okružní 333	VZT ALTEKO - TERNO - S 2380 KB - 15 - VTS - P - Z	1	provedení kompletního servisu, strojovna vzduchotechniky je umístěna v přízemí budovy ve výšce cca 2 m nad zemí, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 0,75 m nad rovnou střechou klientské haly, výška střechy je cca 4 m
	KoP Beroun, Pod Kaplankou 21	Carrier 42 QHMO 18 ES	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 410A, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru kanceláře č. 208 ve druhém patře budovy ve výšce cca 2 m, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 5 m nad zemí

	KoP Beroun, Pod Kaplankou 21	Carrier 42 QHMO 18 ES	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 410A, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru zasedací místnosti v prvním patře budovy ve výšce cca 3,5 m, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 5 m nad zemí
xxx	KoP Beroun, Pod Kaplankou 21	HAIER HSU - 35TA08	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R32, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru serverovny v přízemí budovy ve výšce cca 2,5 m nad zemí, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 3 m nad zemí
	KoP Hořovice , Pražská 4	Toshiba RAS - 13 - GKP - ES 2	1	vyčistit, zkontrolovat, popřípadě doplnit chladivo R 410 A, vnitřní jednotka je umístěna v prostoru serverovny ve výšce cca 2 m ve 2. patře budovy, venkovní jednotka je umístěna na podlaze balkonu mezi 1. a 2. patrem budovy
xxx		VZT - venkovní jednotka YORK MOC 25G, vnitřní jednotka REMAK	1	provedení kompletního servisu, strojovna vzduchotechniky je umístěna v prostoru sníženého stropu na WC ve výšce cca 2 m, venkovní jednotka je umístěna na obvodové zdi budovy ve výšce cca 4 m nad zemí
xxx	ÚP ČR,Dukelská 2080, 256 01 Benešov	AirWell, SX9 230/1/50, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m, venkovní na střeše ve výšce 1m)	3 2 1	Kontrola těsnosti, chladiva, oleje, funkčnosti vč. Vyčištění - vnitřní i venkovní jednotky, oprava izolace přírodních trubiček na chladivo od venkovních jednotek cca 2,5 metru, u jedné vnitřní jednotky to nechladí

		AirWell, SX18 230/1/50, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m, venkovní na střeše ve výšce 1m)	4 1 1	Kontrola těsnosti, chladiva, oleje, funkčnosti vč. Vyčištění - vnitřní i venkovní jednotky, oprava izolace přívodních trubiček na chladivo od venkovní jednotky cca 0,5 metru, u jedné vnitřní jednotky to nechladí a po zapnutí vyhazuje jistič, (přitom druhá napojená na tentýž jistič je plně funkční)
		Toshiba Air conditioner, RAS- 10YKH-E, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2m a venkovní přístupná na balkóně)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		York INDOOR UNIT YHKB, 18FS-AAF, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m a venkovní jednotka ve výšce 5,5m)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		Haier, AS20S2SF2FA-3, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m a venkovní jednotka ve výšce 4,5m) - Serverovna	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		Midea Blanc - CS3981- MA(R32), nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m a venkovní jednotka ve výšce 7m - je přímo pod oknem, takže je přístupná z okna) - Serverovna	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.

		Haier Inverter Split, HSU-50TA08 nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m a venkovní jednotka ve výšce 5,5m)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
KoP pro Prahu-východ, xxx	Dobrovského 1278/25, Praha 7	mobilní klimatizace ECG. Model MK 124, typ: YPS-12C/3	5	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
KoP pro Prahu-východ	Dobrovského 1278/25, Praha 7	mobilní klimatizace Sinclair, model AMC-14Aa, typ: T1	4	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
	J. Wolkera 503, Brandýs nad Labem 250 01	mobilní klimatizace ECG. Model MK 124, typ: YPS-12C/3	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
xxx	Úřad práce Nymburk Dělnická 402/4 288 19 Nymburk	Haier AS18GD3HRA, sn.: AA9FN 8E0B0 0ADF4 P0052, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2 m, venkovní na plošině na šikmé střeše u střešního okna, průlez střešním oknem)	1	havárie - slabý chladicí výkon kolem +27°C - únik chladiva R410a
xxx	Detašované pracoviště Milovice Topolová 911 289 24 Milovice – Mladá	Haier AS35TADHRA, s.n.: AAANW0E120 0N4K4 90032, nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2,5m, venkovní na střeše ve výšce 5 m)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
xxx	1350	mobilní klimatizace AMCOR 12KE410	3	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
		mobilní klimatizace SINCLAIR AMC-14Aa	2	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.

		mobilní klimatizace MIDEA MPA-09ERN2	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
xxx	Na Výsluní 1234, Neratovice	Sinclair, ASH 12BIV (Vnitřní jednotka v serverovně, venkovní jednotka přístupná výlezem na střeše)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
xxx	Jaselská 292, Mladá Boleslav	TOSCHIBA , RAS – 13 UKP – E3S nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2m, venkovní na střeše přístavku vysokého 5 m - přístup z okna kanceláře)	2	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		TOSCHIBA , RAS – 10 SKCV-E nástěnná (vnitřní jednotka ve výšce 2m, venkovní na střeše přístavku vysokého 5 m - přístup z okna kanceláře)	3	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
		Sinclair - mobilní klimatizace	1	Provedení odborné kontroly a prohlídky klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů jednotky. Ověření správné funkčnosti.
		LG - Dual inverter - nástěnná (vnitřní jednotka v serverovně ve výšce 2m, venkovní na střeše přístavku vysokého 4 m - přístup ze žebříku)	1	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.
xxx	Turnovská 253 ,Mnichovo Hradiště	Toshiba, vnitřní jednotka v serverovně ve výšce 2 m, venkovní ve výšce 10 m. Midea vnitřní jednotka ve výšce 1,5 m, venkovní 3 m.	2	Provedení odborné profylaxe klimatizace. Důkladné vyčištění filtrů a turbín vnitřních jednotek. Vyčištění vnějších jednotek. Kontrola a případné doplnění chladicího média. Kontrola a případná oprava izolace vedení.

From: [xxxxklimamont.cz](mailto:xxxx@klimamont.cz) <xxxxxx>
Sent: Tuesday, July 2, 2024 11:25 AM
To: xxxx (UPS-KRP) xxxxxxxx>
Subject: RE: Objednávka

Dobrý den,

V příloze zasíláme potvrzenou objednávku.

S pozdravem a přání pěkného dne

xxxxxx

Jaroslav Fišer-KLIMAMONT

u UNIPETROL RPA s. r. o., st. 1690/10

436 70 Litvínov-Záluží

ID datové schránky: veyq2gr

tel./fax xxxx

email: xxxxx@klimamont.cz

<http://www.klimamont.cz>

