



Č. j. LS-4-35/ČJ-2024-9800KR

Praha 1.7.2024

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka

Na základě Vaší nabídky **Q24-0188** objednááme **výměnu** níže uvedené položky:

Název	P/N	S/N	ks
MODE SELECTOR	7000605-901	N/A	1

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.



Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6
IČO: 25511939
DIČ: CZ25511939

Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR

P.O. BOX č. 2
163 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q24-0188



NABÍDKA: Q24-0188

POPTÁVKA: LS-4-35/ČJ-2024

DATUM: 27.06.2024

FIRMA: Letecká Služba PČR

ZPRACOVAL: 

PŘÍJEMCE: 

E-MAIL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Mode Selector - Exchange

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Cena Exchange:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	1	Mode Selector	7000605-901	N/A	16,623.00	1080.00	15,543.00	15,543.00
Cena EXW Repair shop							USD	15,543.00
21% DPH							USD	3,264.03
Cena celkem s DPH							USD	18,807.03
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB					USD/CZK 26.06.2024	23.296 CZK		438,128.57

Termíny dodání: 2 týdny po dodání do Bell Praha

Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6

Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury

Hodnota Core: Pokud bude Core akceptovatelné bude odečtena částka USD 2,392.00 bez DPH z nabídkové ceny

Záruční podmínky: 12 měsíců

Platnost nabídky: Červenec 15, 2024


- Poznámka:
- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
 - VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nález jednotky (jednotek).
 - Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.
 - Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).



NABÍDKA OPRAV Q24-0188



5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na



Regional Contracts Manager

