



Č. j. LS-4-34/ČJ-2024-9800KR

Praha 2.7.2024

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka

Na základě Vaší nabídky **Q24-0180** objednááme opravu níže uvedených položek:

Název	P/N	S/N	ks
ATTITUDE DIRECTOR INDICATOR	111303-4	93041	1
VERTICAL SPEED INDICATOR	212-070-239-001	344234	1

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.

Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1063/27. 160 08 Praha 6



Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR

P.O.BOX č. 2
163 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q24-0180



NABÍDKA: Q24-0180

DATUM: 25.06.2024

ZPRACOVAL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Indicators - oprava

POPTÁVKA: LS-4-34/ČJ-2024

FIRMA: Letecká Služba PČR

PŘÍJEMCE:

E-MAIL:

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena opravy:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	1	Attitude Director Indicator	111303-4	93041	4,163.00	271.00	3,892.00	3,892.00
1	1	Vertical Speed Indicator	212-070-239-001	344234	1,814.00	118.00	1,696.00	1,696.00
Cena EXW Repair shop							USD	5,588.00
21% DPH							USD	1,173.48
Cena celkem s DPH							USD	6,761.48
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB				USD/CZK 24.06.2024	23.196	CZK	156,839.29	

Termíny dodání: Inspekční nález s termínem finální opravy - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 6 měsíců
Platnost nabídky: Červenec 25, 2024

- Poznámka:
- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
 - VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).
 - Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.
 - Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se



NABÍDKA OPRAV Q24-0180



Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).

5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společností Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na



Regional Contracts Manager

