

DODATEK KE SMLouvĚ OZS / 02023 / 20

Oprava komína Světovar – vícepráce

Ošetření cihel hlubkovou penetrací Porosil

9hod, sokl + hlava komína,

5500 Kč

Hlubková penetrace PorosilZ Rapid a PorosilZV 12l, příprava materiálu

Na doporučení památkářů. Cíl - ošetření cihel které ještě nejsou na výměnu čela cihly. Zastavení degradace původního stavebního zdiva a konzervace stavu.

7700 Kč

Provedení penetrace a špricového nátěru římsy soklu lanovou technikou.

18hod

11000 Kč

Materiál pro špric. nátěr, příprava podkladu penetrace Stachema SP 500, příprava materiálu

a) Bylo domluveno v diskuzi s památkáři a TSD jako nejlepší způsob pro konzervaci římsy soklu a obnovení její estetické funkce při nápravě přešlapů z milulosti.

b) Během zahájení prací uvnitř komínové hlavy vyvstala potřeba sanovat droblící se a nesourodé plochy vnitřního líce kvůli zlepšení přidržitosti nové omítky.

3300 Kč

Vytvoření nového hromosvodného prstence na hlavě komína a zapojení do stávající soustavy, nátěr.

12100 Kč

Hromosvodný materiál (hliníkový drát, svorky ...)

3300 Kč

Dle revize hromosvodu z 10.2. 2023 mělo dojít k kompletní výměně svorek v horní části jímací soustavy. Podle plánu se výměna má provést teď, během celkové opravy.

V zadání není řešena oprava hromosvodu, ale pouze jeho očištění a nový nátěr.

Oprava je ovšem nutná, stejně jako doplnění, případně výměna poškozených svorek i hliníkového vodiče a propojení na stávající soustavu.

V ceně bude nová revize.

Cena celkem 42.900 Kč bez DPH.

Děkuji a přeji hezký den

Tomáš Mysliveček, Vojice 30. 5. 2024

**Radek
Ježek**

Digitálně podepsal

Radek Ježek

Datum: 2024.06.03

06:16:31 +02'00'