

Zdůvodnění navýšení ceny servisních prací

Dodavatel

SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

Servisní oddělení

Vídeňská 1398/124

148 00 Praha 4 - Kunratice

e-mail: servis@schoeller.cz

tel: 261 009 140

IČO: 25065939

DIČ: CZ25065939

Odběratel

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

e-mail:

tel:

IČO: 60077344

DIČ: CZ60077344

Tiket: SCH14228

Zakázka: 30/2024/521

Objednávka: 0024100528

Množství	Cena/MJ	Bez DPH	Daň	Cena s DPH
----------	---------	---------	-----	------------

Autokláv Tuttnauer 3850ELCPVG-D s/n: 14090109

Původní cenová nabídka opravy autoklávu řešila nefunkční řídicí desku elektroniky a příčiny jejího poškození. Počítal jsem tedy s výměnou desky elektroniky, vestavbou síťového filtru a záložního napájecího zdroje, výměnou stykače a síťového vypínače. Po výměně všech plánovaných dílů bylo zjištěno, že přístroj není možné nakalibrovat kvůli nestabilitě senzorů. Během inspekce stavu těchto senzorů v komoře byly u obou zjištěny praskliny v izolaci, čímž docházelo k průniku páry do měřících částí snímačů. Z tohoto důvodu, bylo po dohodě s uživatelem přistoupeno k výměně obou senzorů a následné kalibraci měřené teploty. Pracovní výkaz byl navýšen o 2h práce x 1700,-Kč = 3400,- Kč bez DPH a materiál 2x 1920,- Kč = 3840,-Kč bez DPH.

	Původní plánovaná cena	1	69 965,00	69 965,00	21%	84 657,65
AAH	Hodinová sazba nad rámec prací	2	1 700,00	3 400,00	21%	4 114,00
NND	Materiál nad rámec prací	2	1 920,00	3 840,00	21%	4 646,40

Celkem (fakturovaná částka):

Celkem bez DPH

77 205,00 Kč

Celkem s DPH

93 418,05 Kč

Vystavil:

Datum: 24.06.2024