

Objednávka OBJ - ZZS - 015788	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 10. 7. 2024 6:27:01	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt: + [REDACTED]
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:
VW T6 RZ: 4K5 1944:
- servisní prohlídka s opravou brzd, výměna potahu sedadla řidiče
- svítí kontrolka motoru, uniká chladící směs
cena odhadovaná servisem

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	serviska s opravou brzd	1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	potah sedadla řidiče	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	kontrolka motoru, únik chladící směsi	1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

Hodnota objednávky:	65 000,00 Kč
---------------------	--------------