

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.

Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Jihlava: 97077

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

AutoPresto Jihlava, Stonařov 236, 588 33 Jihlava

mobil:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Oprava uchycení rezervy a defektu pneu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVENEC'24 28. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

11. 07. 2024

vedoucí Odboru správy a majetku



Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	09.07.2024 10:26:31	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	09.07.2024 12:09:11		
Datum ceníku ND	02.07.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - JI-97077		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN CADDY (2K) (04-11)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	08.07.2024
Stav km	132 861 km	Konec opravy	10.07.2024

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR SE 2 BOČNÍMI DVEŘMI VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ P VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ L VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU Z L VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO INTERIÉR 3. ŘADA SEDADEL INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDCE INTERIÉR PŘEDNÍ SKLÁPĚČÍ INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA NAD PŘÍSTROJOVOU DESKOU SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR 1896CC 77KW (105) MOTOR NORMA EU4 ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL PODVOZEK 205/55 R 16..H PODVOZEK ŘÍZENÍ TRAKCE	PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 21 VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ L VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ P VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRICKÉ VELKÝ ÚHEL L VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU Z P VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE INTERIÉR CONFORT INTERIÉR PŘÍPRAVA NA AUTORÁDIO INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR BATERIE 61 AH MOTOR ALTERNÁTOR 140 A TYPOVÉ OZNAČENÍ ZADNÍ DVEŘE PODVOZEK 6.0JX16" PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM
---	---

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
+	M1	GtOprava-nahr-kolo-drzak	1,00				
		Provést Oprava držáku náhr. kola					
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					



Číslo kalkulace / Číslo schválení [redacted] /

Práce celkem po slevě

1,00

660,00

Ostatní

Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT317	Cena za přezutí pneumatiky, vč. vyvážení	1,00	[redacted]			[redacted]
ELIT343	Oprava defektu	1,00	[redacted]			[redacted]
	Ostatní celkem					[redacted]

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		1110,00
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		1110,00
DPH	21%	233,10
Cena s DPH		1343,10
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		1343,10