

✓ 12/24-548-01

OBJEDNÁVKA č. 10147743/548

Ze dne 22.07.2024

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel
TOPGEOSYS s.r.o.
Hněvkovského 30/65
617 00 Brno
Česká republika

IČ: 01660225 DIČ: CZ01660225

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 26.08.2024

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000066	511201 Opravy a udržování VT Zdroj: 8509 NS: 548 Oprava přijímače Topcon NET-G5 Číslo zakázky : 240524 Výhradní dodavatel přijímačů a jejich oprav	1 JV	132.330,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 132.330,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S12/24-548-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		548		8509	132.330.00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

23.07.2024
23.07.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

23.07.2024

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.


podpis dodavatele

Zpráva o stavu přístroje

Typ : NET-G5
Výr. č. : 1294-10702
Výrobce : Topcon

Aktuální stav tohoto GNSS přijímače je takový, že nejde zapnout. Po demontáži a důkladném prozkoumání přijímače bylo zjištěno, že došlo k zahoření elektronických součástí na Power Boardu (05-130400-01LF) vlivem přepětí v elektrické síti. Současně s tím, došlo i k poškození GNSS přijímací desky (07-104710-01LF), která nemá žádnou odezvu. Na této desce není žádné zjevné vizuální poškození, bohužel ale ji není možné více oživit.

V Brně dne 19.07.2024.



POSUDEK PŘED OPRAVOU

Typ : NET-G5
Výr. č. : 1294-10702
Výrobce : Topcon

Zakázka : 240524

Popis závady:

Nelze spustit. Permanentní stanice z Lysé hory, pravděpodobné poškození bleskem.

Rozpis prací:

- diagnostika
- výměna poškozených dílů
- update firmware

Rozpis cen:

Obj. č.	Popis	Cena/jedn. bez DPH	Jedn.	Cena celkem bez DPH
07-104710-01LF	ASSY,PCBA B310+FW(NETG5)- SERVICE ASSY			76 266,00 Kč
05-130400-01LF	ASSY,PCBA NET-G5 POWER R3.9			53 714,00 Kč
Celkem za náhradní díly				129 980,00 Kč
Práce				2 200,00 Kč
Kalibrace				0,00 Kč
Oprava celkem				132 180,00 Kč

Platnost cenové nabídky do: 27.06.2024

V případě **neodsouhlasení** této cenové nabídky Vám bude účtována **diagnostika** v hodnotě **1 100,- Kč** bez DPH.

V případě zakoupení nového přístroje Vám nebude diagnostika účtována.

V Brně 13.06.2024