

Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 1848/173
785 01 Šternberk

Při pravidelné kontrole technologie prádelny byla zjištěna závada na brzdovém systému a uložení bubnu pračky PRIMUS MB90. Tuto závadu je nutné odstranit co nejdříve – hrozí větší poškození. Z toho důvodu doporučujeme pračku dočasně vyřadit z provozu.

Cena opravy:

69 300 Kč	brzda komplet
34 400 Kč	ložiskový náboj bubnu
1 800 Kč	práce brzda
14 000 Kč	práce uložení bubnu
119 500 Kč	celkem bez DPH
25 095 Kč	DPH 21%
144 595 Kč	celková cena včetně DPH

Dodací lhůta dílu u výrobce je 15 dnů, jakmile obdržíme z Vaší strany souhlas s opravou, díl objednáme a neprodleně opravu provedeme.

V Olomouci dne 25.7.2024

Jiří Komárek

 **EKOFRIST s.r.o.**
Dolní novosadská 43
779 00 Olomouc
www.ekofrost.cz 1