

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVENEC '24 30. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 25. 07. 2024



Číslo kalkulace / Číslo schválení [redacted]

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	[redacted]	Číslo schválení	
Datum vytvoření	25.07.2024 09:08:27	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	25.07.2024 13:34:12		
Datum ceníku ND	01.07.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - UL-96377		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[redacted]	VIN	[redacted]
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu	[redacted]	Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	25.07.2024
Stav km	138 897 km	Konec opravy	25.07.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ L VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE POHYBLIVÝ INTERVAL * MOTOR BATERIE 61 AH ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ PODVOZEK 15" SATELLITE PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA EMBLÉM „R“ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR KLIMATIZACE SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR 1595CC 66KW (90) * MOTOR ALTERNÁTOR 110 A PODVOZEK KONTROLA STABILITY PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK 6.0J X 15"
---	--

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O# N 90813202	vypouštěcí šroub olejové vany	1,00				
A# 25.106.00	olejový filtr	1,00				
A# W100	odmašťovač - čistič	1,00				
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,50				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

* Drobný materiál
Materiál celkem před slevou
Sleva
Materiál celkem po slevě

1,00

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01140000	Výměna Servisní prohlídka olej	0,50				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	0,50				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		3054,87
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		3054,87
DPH	21%	641,52
Cena s DPH		3696,39
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		3696,39