

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ČERVENEC 31. TÝDEN

CENOVÉ UJEDNÁNÍ:

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 30. 07. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	03.06.2024 12:05:52	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	29.07.2024 14:50:31		
Datum ceníku ND	02.07.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (03-09)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	22.07.2024
Stav km	79 197 km	Konec opravy	29.07.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ DODATKOVÁ VÝBAVA ZESÍLENÝ PODVOZEK DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.6 VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRÁČ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRIKÉ VELKÝ ÚHEL L VNĚJŠÍ VÝBAVA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NEODNÍMATELNÉ INTERIÉR TOPENÍ V ZADNÍ OBLASTI INTERIÉR ALARM INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ Z SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR 2460CC 96KW (131) MOTOR BATERIE 95 AH PODVOZEK KONTROLA STABILITY PODVOZEK 4X4 PODVOZEK 6.5JX16"	KAROSERIE ROZVOR KRÁTKÝ S BOČNÍMI DVEŘMI P DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 6 VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘEDNÍ SKLO S INTEGR. ANTÉNOU VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLO POHYBLIVÉ BOČNÍ DVEŘE P VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHRÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ VELKÝ ÚHEL INTERIÉR SYSTÉM KLIMATIZACE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR SEDADLO PŘ OTOČNÉ SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR ALTERNÁTOR 150 A MOTOR BATERIE V ZADNÍ ČÁSTI ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK MMA 3000 KG PODVOZEK 215/65 R 16..T PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 308 X 29.5 MM
--	---

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
A#	MF HU719/7X	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF C32191	Vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	MF WK857/1	Palivový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A#	LM 35401 01	RAMENO LEVÉ	1,00				
A#	LM 35397 01	RAMENO PRAVÉ	1,00				
A	LM 38274 01	Sada na opravy, zavěšení kol Lemförder (LEMFÖRDER, A) (L)	1,00				
A	LM 38274 01	Sada na opravy, zavěšení kol Lemförder (LEMFÖRDER, A)	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení XXXXXXXXXX / XXXXXX

A#	SK VKBA3646	(R)	
A	CO CP1125	náboj kola s ložiskem SKF (SKF, A) (R)	1,00
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Kabinový filtr CORTECO (CORTECO, A)	1,00
*		Motorový olej - 05W30 OEM	7,40
		Drobný materiál	1,00
		Materiál celkem před slevou	
		Sleva	
		Materiál celkem po slevě	

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 23245550	Výměna vzduchový filtr	0,10				
	M2 20345550	Výměna palivový filtr	0,20				
+	M1 GtT8701	Provést OZON	1,00				
+	M2 GtTLM 35401 01	Výměna RAMENO LEVÉ	1,20				
+	M2 GtTLM 35397 01	Výměna RAMENO PRAVÉ	1,20				
	M1 40171900	Výměna rameno zavěšení L PŘ	0,70				
	M1 40171900	Výměna rameno zavěšení P PŘ	0,10				
	M1 40671900	Výměna skupina náboj - ložisko P PŘ	1,10				
	M2 85185550	Výměna pylový filtr	0,10				
	M2 01350000	Servisní prohlídka 90 000 km	1,10				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	6,80				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		25650,70
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		25650,70
DPH	21%	5386,65
Cena s DPH		31037,35
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		31037,35