

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: SRPEN '31 . TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne -2. 08. 2024

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	202407000329	Číslo schválení	
Datum vytvoření	31.07.2024 09:13:12	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	31.07.2024 22:05:16		
Datum ceníku ND	01.07.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - UL-96377		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	31.07.2024
Stav km	132 827 km	Konec opravy	02.08.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR 1595CC 66KW (90) ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM PODVOZEK 6.0J X 15" PODVOZEK KONTROLA STABILITY	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR ALTERNÁTOR 110 A PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ PODVOZEK 15" SATELLITE
--	---

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O N 90813202	vypouštěcí šroub olejové vany	1,00				
A# UFI 25.106.00	Olejový filtr UFI (UFI FILTERS, A)	1,00				
A# BO F026400391	Vzduchový filtr BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
A# FI K1313	pylový filtr - Nový ND	1,00				
O 05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,30				
*	Drobný materiál	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Materiál celkem před slevou

Sleva

Materiál celkem po slevě

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
	M2 23245550EM	Výměna vzduchový filtr	0,10				
	M2 85185580	Výměna pylový filtr	0,10				
#	M2 01090000	Servisní prohlídka s výměnou oleje	0,90				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	1,60				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		4332,37
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		4332,37
DPH	21%	909,80
Cena s DPH		5242,17
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		5242,17