

Re: Cenová nabídka č. 241021 na opravu uzv sondy Sonosite HFL38xp/13-6

Komu:K
Kopie:N

Dobrý den,
děkuji za nabídku a s cenou opravy souhlasíme.

S pozdravem

Ing. [redacted]

vedoucí biomedicínský inženýr
Investiční odbor - Oddělení zdravotnické techniky

E-mail: [redacted]

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
www.fnbrno.cz



Od: [redacted] medtechnic.cz>

Komu: [redacted]

Předmět: Cenová nabídka č. 241021 na opravu uzv sondy Sonosite HFL38xp/13-6

Tento e-mail přišel z externí e-mailové adresy. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jeho otevírání.

Dobrý den,

děkujeme za Vaši důvěru a zaslání výše uvedené sondy do našeho servisního střediska.

Vyjádření ke stavu sondy při přijetí do servisu:

Podrobili jsme Vaši lineární ultrazvukovou sondu Sonosite HFL38xp/13-6 (X-Porte) odborné kontrole stavu v servisním středisku. Sonda nesplnila podmínky vstupního testu kvality. Po připojení k ultrazvukovému přístroji není sonda rozpoznána. Problém je způsoben vadou v elektronickém systému.
Doporučujeme kompletní celého okruhu (setu) - výměna kabeláže, elektroniky, array mechanismu a s tím související nanesení laminace snímacího pole (čočky).

Cenová nabídka č. 241021

Demontáž sondy
Výměna array systému
Nová laminace snímacího pole
Výměna kabeláže
Výměna elektronické desky
Dezinfekce, přeprava

Cena celkem 95.500 Kč bez DPH
Cena celkem 115.555 Kč vč. DPH

Záruka: 6 měsíců
Doba opravy: cca 14 dní od objednání
Splatnost faktury: 60 dnů od vystavení

V případě, že nebudete s opravou sondy souhlasit, bude analýza sondy, dezinfekce a přeprava sond účtována zvlášť a to ve výši 6.200,- Kč bez DPH.

S přáním hezkého dne

MEDtechnic services s.r.o. fakturační adresa: Váňova 3180 | 272 01 | Kladno | IČO: 03175651 | DIČ: CZ03175651
příjem sond: Puškinská 641 | 284 01 | Kutná Hora | CZ