

Výzva č. 20/2024 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SŽ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
Technické kontroly,	B 1.1	Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
Opravy	C 1.1	Chybná funkce snímače tlaku motorového oleje - oprava, oprava startování motoru, výměna trubic v zářivkách, výměna zásuvky dobíjení 400V na 1. st., oprava zámků levých dveří, výměna zdrží, oprava nouzového osvětlení, oprava gum na posuvných dveřích, seřízení posuvných dveří, oprava popisek ruční brzdy, oprava směru, oprava písečníků.	hod. práce	49		-
	C 1.1	Periodická kontrola radiostanice	hod. práce	16		-
Materiál	E 5	Technický benzín	litr	2		-
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	50		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 21	Zářivka L 18W/840-21 G13 chladná bílá	kus	4		-
	E 49	Těsnění pryžové 26x34x2	ks	1		-
	E 50	Těsnění 8x14x2	ks	13		-
	E 53	Barva syntetická	kg	0,25		-
E 62	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	1		-	
Celková předpokládaná smluvní cena v Kč bez DPH za dílo						236 057,00