

STARMON		Z 712	Záznam o pasivní reklamaci		Evidenční číslo 0759/24	
Hlášení reklamace						
Datum	27.06.2024		Čas	8:36		
Typ zařízení	ASDEK					
Místo	Jeseník nad Odrou					
Popis reklamace	funkce INJ se občas vypíná ve správném směru					
Hlásil	Juráš		Zadal	Petr Lessner		
Oprava						
Příčina	POŠKOZENÝ SMÍTAČ COK C2					
Popis opravy	27.6.2024 - chyba je vidět v logu u MCPM1 - žádost o kontrolu ze strany SSZT 2.7.2024 - stále občas dochází k vypínání funkce INJ 8.7.2024 - zjištěny povolené drátky kabelů v desce LCOK - utažení 17.7.2024 - funkce INJ se stále občas vypíná - domluvena kontrola ze strany SSZT 26.7.2024 - ve spolupráci se sszt zjištěno: proudy na snímacích cok A = 18mA, B=18mA, C=19,24mA, C2=20,52 kolísá 8.8.2024 - VÝPĚK VADKÉHO SMÍTAČE COK C2 SM: 18/810 ZA NOVÝ VČETNĚ DRŽÁKY, ODKROUŠENÍ					
Spotřebovaný materiál	COKIHS SM: 22/0006 DRŽÁK UPHZ604HS3 - 7 ks					
Datum			Opravit			
Převzetí opravy zákazníkem						
Vyjádření						
Datum			Podpis, razítko			
Hodnocení						
Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem		
				68085,-		
Kategorie	POZÁRUŠENÍ		Poznámka			
Opatření						
Datum			Schválil			