

**Smlouva o dílo**  
**č. 188/3/111/2017-7214 dodatek č.1**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČ:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694 Právnícká osoba

**Zaměstnanec pověřený jednáním:** Velitel VÚ 7214 Čáslav, plk.gšt.Ing. Petr TOMÁNEK

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba:**

**Adresa pro doručování korespondence:** VÚ 7214 Čáslav, Chotusice 285 76  
(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:** ANZA s.r.o.

zapsaná u krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: Odd.C vložka 1145

**Sídlo:** Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

**Provozovna:** ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

**IČ:** 42937256

**DIČ:** CZ42937256

**Její jméno jménem jedná**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba:**

datová schránka zm7mphf

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a to navýšení celkové ceny za dílo z důvodu nepředvídatelných závad na převodovce, čerpadle a kulovém kohoutu:

**4.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši: maximálně 1 943 865,-Kč včetně DPH (slovy: jeden milion devětsetčtyřicettřítisícosmsetšedesát pět korun českých.

**4.2.** Celková cena díla bez DPH činí, 1 606 500-Kč, sazba DPH 21 % činí, 337 365-Kč.

1. Na základě požadavku kontroly řazení bylo zjištěno – nadměrné opotřebování spojky a převodových kol jednotlivých rychlostí.

Potřeba výměny:	vypínací ložisko spojky	1800,-	
	Víko spojky LIAZ	14500,-	
	Kolo 2 rychloběhu	4300,-	
	Kolo 3 rychlosti	3700,-	
	Kolo 4 rychlosti	3300,-	
	Spojka zubová pevná	2100,-	
	Spojka 4a5 rychlosti	2000,-	
	Spojka zubová posuvná	8100,-	
	Spojka zub.pos.rychlob.	4000,-	
	Spojka zubová pevná	2350,-	
	Olej	1750,-	
	Práce 32x450	14400,-	
	<b>Celkem</b>	<b>62300,-</b>	bez Dph

2. Dále zjištěno nadměrné opotřebování čerpadla K25

Navíc výměna oběžné kolo 2ks + sací kolo

Cena	64900,-	
<u>Nabídková cena</u>	<u>50000,-</u>	
Rozdíl	14900,-	bez Dph

3. Dále zjištěno nefunkční ovládání kulového kohoutu.

Nutná výměna

Cena	19600,-	bez Dph
------	---------	---------

Celkem 96 800,- bez DPH 117 128,- vč.DPH

V Čáslavi dne . 2017

**18 -07- 2017**

plk.gšt.Ing. Petr TOMÁNEK  
Velitel

V Pardubicích dne

Zuzana Petricová  
Jednatel