



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1283/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	17. 6. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 9. 11. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7095 IČV 110 č. stř.: 11512	
1. Oprava vozidla dle ZL-149/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	185.000,-Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 1283/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 11.9.2024



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 00675809 DIČ: CZ00675809 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou G 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-149/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Číslo objednávky: ZZS/306/22, obj. 1283/DO/2024		
Předmět servisu:	IČV:	Datum přijetí:	17.06.2024
Model:	110	Datum dokončení:	30.09.2024
Stav PHM:	M 519 CDI	SPZ:	7AH 7095
	1/1	Rok výroby:	2018
		VIN:	WDB9061531N757825
		Počet km:	168 857
Požadavek uživatele / uživatelský popis závady: Specifikace závady: - svítil diagnostika motoru - čítek kapalinový ostřikovačů - chybní PP objímka parkovacího světlometu - nefunkční vnitřní zámek dveří pro vakuovou matraci - na nerovnostech odskakuje zadní náprava + kovové zvuky - při otevření dveří řidiče se nerozsvítí osvětlení kabiny + po chvíli se zamkne celý vůz - nelze výškově nastavit bezp. pás spolujezdce - u bezp. pásu řidiče se občas rozsvítí kontrolka a zvukový signál, i když je řidič připoután - nefunkční podsvícení přepínačů majáku - vadné vypínače majáku, občas se musí 2-3x vypínat, než se skutečně vypnou - zadní klimatizace a drobné kovové části jsou v systému klimatizace - nutná výměna ucpačů chladiče klimatizace Na žádost zákazníka provedena oprava pouze proplachem systému bez výměny všech komponentů klimatizačního systému OPRAVA POŠKOZENÉHO ZÁVITU VÝFUKU PŘEDNÍHO SNÍMAČE NOX PŘED SCR OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU VÝMĚNA KLÍNOVÉHO ŘEMENE ALTERNÁTORU KLÍNOVÝ ŘEMEN VENTILÁTORU VYMĚNIT DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA SOUČÁSTÍ NAPÍNAČÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN VÝMĚNA VODICÍ KŁADKY KLÍNOVÉHO ŘEMENU VÝMĚNA SNÍMAČE NOX S ELEKTRICKOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU PŘED KATALYZÁTOREM SCR NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT PROGRAMOVÁNÍ A PARAMETRIZACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU VÝMĚNA ZÁMKU 1. DVEŘÍ VLEVO JAKO OTOČNÝCH DVEŘÍ CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ KONTROLOVAT DÍLY VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ: KONTROLA			



**ZAKÁZKOVÝ LIST
PŘEDBĚŽNÁ CENA**

ZL-149/2024

DODATEK K VÝMĚNĚ OSVĚTLOVACÍHO TĚLESA VPŘEDU U VOZIDEL SE 10
PÓLOVÝM KONEKTOREM
VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍHO TĚLESA VPŘEDU VPRÁVO U VOZIDEL OD MOPF
KLIMATIZACE NA CHLADICÍ VÝKON KONTROLA
ODSÁT, NOVĚ NAPLNIT CHLADICÍ PROSTŘEDEK, ZKONTROLOVAT TĚSNOST
DODATKOVÉ PRÁCE K ODSÁTÍ CHLADIVA, KONTROLE TĚSNOSTI, NOVĚMU
NAPLNĚNÍ U VOZIDEL STARŠÍCH NEŽ 5 LET
VÝMĚNA DEMONTÁŽ, MONTÁŽ (PO KONTROLE) VOZIDLA SE STŘEŠNÍ KLIMATIZACÍ
VÝMĚNA KOMPRESORU CHLADIVA (DEMONTOVANÝ KOMPRESOR) U VOZIDEL
SE STŘEŠNÍ KLIMATIZACÍ

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY KONTROLOVAT
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ
ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU (VNĚJŠÍ) VYMĚNIT

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
1 okruh klimatizace	x	1	600,00	600,00
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	16	1 447,00	23 152,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
22523800 Trojcestné zámký Standard-Nova, Modulární systém 24 mm, Standard-Nova, backset 40 mm	ks	1	300,00	300,00
A0139874045 KROUŽEK TĚSNÍCÍ	ks	1	43,00	43,00
A9085000554 Kondenzátor chladiva	ks	1	13 032,10	13 032,10
A013987414565 Těsnící kroužek	ks	3	39,90	119,70
A0139874245 KROUŽEK TĚSNÍCÍ	ks	1	39,20	39,20
A6422001370 Naplněk femene	ks	1	3 867,70	3 867,70
A9088003698051 zámek bezp. pásu	ks	1	2 286,90	2 286,90
A6422000300 Skříň ložiska	ks	1	1 999,30	1 999,30
A1408870845 Kroužek těsnící	ks	1	81,90	81,90
A8281500060 Řemenice	ks	1	4 043,20	4 043,20
A0039930096 Klínový řemen vícečlánkový	ks	1	954,00	954,00
A990887084584 Těsnící kroužek	ks	1	38,70	38,70
A9908870845 Kroužek těsnící	ks	1	78,20	78,20
A0208877545 O-kroužek	ks	2	45,10	90,20
A0019833886 Klínový řemen	ks	1	460,10	460,10
A0139974445 Těsnící kroužek	ks	2	39,20	78,40
A0009052518 snímač NOX	ks	1	14 456,00	14 456,00
A6422001070 Vratná kladka	ks	2	840,80	1 681,20
A6112300342 Konzola	ks	1	3 686,10	3 686,10
A9088205700 světlomet	ks	1	8 784,00	8 784,00
R134 chladivo klimatizace	g	1200	4,00	4 800,00
A463830880164 Expanzní ventil	ks	1	4 793,00	4 793,00
A0019885735 Ochranná krytka	ks	2	57,30	114,60
A0295450826 skříňka zásuvky	ks	1	187,30	187,30
A00089139408051 Nýt	ks	2	27,60	55,20
A9087202135 zámek dveří	ks	1	2 622,40	2 622,40
A013987474564 kroužek těsnící	ks	1	113,20	113,20



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-149/2024	
A9909910440	nýt	ks	4	22,00	88,00
A99099103409051	nýt	ks	2	34,70	69,40
A6119900212	šroub torx	ks	2	42,20	84,40
N910105010044	šroub	ks	1	109,00	109,00
A001230321188	Kompresor	ks	1	24 777,80	24 777,80
	DiM expanzního ventilu	h	2	680,00	1 360,00
	DiM chladiče klimatizace	h	3	680,00	2 040,00
	Kontrola vozu	h	1	990,00	990,00
	Použití vývěvy	h	8	120,00	960,00
	Oprava nábytku	h	1	990,00	990,00
	Oprava klimatizace ambulantního prostoru	h	3	990,00	2 970,00
	Proplachovací kapalina	ks	8	1 604,00	9 624,00
	Provedení proplachu MB	h	3	680,00	2 040,00
	Provedení proplachu AUTOCLIMA	h	3	990,00	2 970,00
	Dusík	l	2	653,00	1 306,00
	Expanzní ventil AUTOCLIMA	ks	1	1 400,00	1 400,00
	Úchytka	ks	1	400,00	400,00
	Žárovka LED	ks	2	50,00	100,00
	Výměna žárovek	h	0,25	990,00	247,50
	Výměna těsnění	h	2	680,00	1 360,00
	Těsnění AUTOCLIMA	ks	4	20,00	80,00
Celkem bez DPH:				147 264,70 Kč	