

Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání

05. 06. 2017

č.j. listů
počet: příloh / listů

POSUDEK - TECHNICKÁ INFORMACE DODAVATELE

TP/2017/007/CERMAT

VZ Výměna interiérových dveří

Předmět : Podrobné zaměření a zjištění skutečnosti

Objekt: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, spo
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice

01/06/2017


LMC-society **LMC-SOCIETY s.r.o.**
Luboš MATYS
Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 043 79 586 TEL: 728 714 225

TECHNICKÁ INFORMACE DODAVATELE

zjištěné skutečnosti po proměření

TP/2017/007/CERMAT

VZ Výměna interiérových dveří

Předmět : Podrobné zaměření a zjištění skutečnosti

Objekt: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, spo
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice

ÚVOD:

Na základě výběrového řízení jsme s Vámi uzavřeli SoD na akci „Výměna interiérových dveří“ v rozsahu specifikovaném v příloze I této smlouvy. Tato specifikace předpokládala v převážné většině (v 94% rozsahu) provedení obložení stávajících ocelových zárubní dřevěnou obložkou tzv. OÖZ (obklad ocelové zárubně). A v 5 případech provést vybourání stávající ocelové zárubně a osazení typové obložkové zárubně (jak je uvedeno v zadání i příloze č.I SoD). Takže tedy v maximální míře suché montážní procesy, bez zásahů do stávajících příčkových konstrukcí.

ZJIŠTENÉ SKUTEČNOSTI:

Při podrobném zaměření skutečných stávajících rozměrů pro zadání výroby, dne 1.6.2017, jsme ale bohužel zjistili, že minimálně na 75-80 % stávajících zárubních nejde daná technologie provést.

Proměřené stávající (plánovaně ponechávané) ocelové zárubně jsou výškově nižší než je standart, svislé plochy jsou prohnuté i o 10-15mm z každé strany, nesvislé a úhly nadpaží nejsou 90 st. Tím tedy dochází k tomu, že dodatečné obložení stávajících ocelových zárubní nelze provést. Protože osazením i atypicky vyrobených obložek na stávající stav by došlo ke zúžení průchodu (kvůli srovnání do roviny přes největší vyboulení) a snížení podchozí výšky (opět kvůli vyrovnaní křivého nadpaží). Takže by již nebyl dodržena minimální šířka a výška průchodu do kancelářských prostor dle ČSN 74 64 01 a ČSN EN 951, Vyhlášky č. 410/2005 Sb.,

Skutek by byl šířkou 74, ale i 70cm! Což nevyhovuje ČSN. A nemluvíme o výšce, která by byla i 188cm..

Na základě těchto skutečností, (které ale bylo možné zjistit až při podrobném mapování stávajícího stavu spojeném s výrobní dokumentací na výrobu dveří, a především obložek), nemůžeme zadat výrobu.

Jako zhotovitel díla tudíž musíme práce na díle přerušit do doby dohody o řešení.

Protože uvažovaná zasmělněná technologie u většiny dveří nelze realizovat, nelze dodržet podmínky zakázky, aniž by došlo k dohodě o změně technologie a postupu — tedy vybourání stávajících špatných a neobložitelných zárubní. Je ale bohužel, ne z viny zadavatele ani dodavatele, s tímto spojena nejen větší časová a technická náročnost, ale i finanční.

Způsob realizace máme technologicky již pro Vás připraven.

ŽÁDOST O STANOVISKO ZADAVATELE:

S ohledem na zjištěné skutečnosti Vás žádáme o stanovisko k danému skutečnému stavu. Pro další realizaci je nutná dohoda o změně technologie řešení jednotlivých dveří. Stejně jako o termínu a ceně realizace.

Protože nebude-li možná dohoda, nemůžeme v díle pokračovat, a byly by jsme nuceni, ač neradi, od akce případně odstoupit.

Závěr:

Je nám jasné, že tato odkrytá skutečnost je nepříjemnou situací, a změna technologie, vybourávání ocelových zárubní, je velkým zásahem do běžného provozu ve Vaší organizaci.

Proto si rovnou dovoluujeme navrhnout, že bychom byli ochotni práce posunout na dny volna, svátky, soboty neděle, či pátky odpoledne a večer.

V každém případě jsme připraveni k jednání a dohodě

01/06/2017

S pozdravem

LMC-society s.r.o.
Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 043 79 586 TEL.: 728 714 225

Luboš MATYS
LMC-SOCIETY s.r.o.