

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96277

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Tel:

e-mail:

Lak Racing, Dolní Vlkyš 37, 330 03 Plzeň

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Opravy vozu dle uvedeného rozpočtu.

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ZÁŘÍ '24 37. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne

16. 09. 2021



Číslo kalkulace / Číslo schválení [redacted]

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	[redacted]	Číslo schválení	
Datum vytvoření	10.09.2024 09:46:55	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	13.09.2024 07:08:50		
Datum ceníku ND	01.09.2024	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PL-96277		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[redacted]	VIN	[redacted]
Značka a model	SKODA FABIA (5J) SD/COMBI (10-14)		
Kód modelu	[redacted]	Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	12.09.2024
Stav km	151 828 km	Konec opravy	13.09.2024

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR ALTERNÁTOR 110 A PODVOZEK 6.0J X 15" PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR 1595CC 66KW (90) ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM PODVOZEK 15" SATELLITE PODVOZEK KONTROLA STABILITY
--	---

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A\$	IN 530055032	rozvodový řemen s vodní pumpou	1,00				
A\$	IN 529047510	řemen pomocných agregátů	1,00				
O#	OEM-G12774G	nemrznoucí kapalina - OEM G12 - Nový ND	8,40				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 15241936	Výměna , Demontáž a montáž rozvodový řemen	2,20				
	M2 15271961	Demontáž a montáž ložisko napínáku rozvod. řemene	0,70				
	M2 15192050	Demontáž a montáž ložisko řemenice rozvodů / Demontáž a montáž ložisko řemenice rozvodů spodní / Demontáž a montáž ložisko řemenice rozvodů horní	0,20				
	M1 19501992	Demontáž a montáž vodní čerpadlo	0,50				
+	M1 GtT6	Provést Zkušební jízda	0,30				
+	E1 GtT3	Provést Zjištění závady + kontrola el. instalace	2,00				
+	E1 GtT4	Provést Diagnostika - načtení paměti závad	1,00				
+	E1 GtT5	Provést Výmaz paměti závad po opravě	0,50				
+	M1 GtT10	Provést Zjištění závady úniku chladicí kapaliny	1,00				
+	M1 GtT31	Provést Očištění dosedacích ploch	1,00				
+	M1 GtTTlak	Provést Tlaková zkouška chl. kapaliny	1,50				
+	M1 GtTOdvzd	Provést Odvzdušnění chl. kapaliny	0,50				
	M1 44051900	Demontáž a montáž kolo P PŘ	0,20				
	M1 13731910	Demontáž a montáž ložisko napínáku řemene pomocných agregátů	0,90				
#	M2 GtTG1401	Kontrola nemrznoucí kapalina	0,20				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	12,70				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		15346,22
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		15346,22
DPH	21%	3222,71
Cena s DPH		18568,93
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		18568,93