

Provedení revize elektrohydraulických nosítek Kartsana Power Brava 2 v sanitních vozidlech ZZS ZK p.o.

Podrobný popis požadovaných úkonů revize včetně specifikace rozsahu a místa plnění :

Provedení revize elektrohydraulických nosítek Kartsana Power Brava 2 v sanitních vozidlech ZZSZK. Revize musí být provedena dle pokynů výrobce a musí být provedena vždy na části nosítek i uchycení v sanitním vozidle. Revize budou probíhat v objektu ZZS ZK na adrese Otrokovice, U letiště 1583, max. možný počet přistavených vozidel na jeden den je 6, nebo mohou proběhnout přímo na výjezdových základnách. Revize budou probíhat po jednotlivých dnech, dle provozních možností ZZSZK a musí být hotovy nejpozději do 30. listopadu 2024. Dodavatel je povinen doporučit způsob oprav zjištěných závad, případně zjištěné závady rovnou opravit, bude-li to s ohledem na jejich rozsah možné. ZZSZK zajistí pro provádění revizí dostatečné a vhodné kryté prostory se sociálním zázemím pro pracovníka dodavatele. O provedení revize každých nosítek bude vyhotoven protokol.

Přehled vozidel ZZSZK vybavených nosítky zahrnutých do průzkumu trhu:

RPZ vozidla	Typ sanitního vozidla	Číslo vozidla v systému ZZS ZK	Umístění vozidla na základně ZZS ZK	
6Z2 3151	VW T5 4x4 bedna FD	114	Zlín BN	
6Z2 3153	VW T5 4x4 bedna FD	118	Zlín BN	
6Z2 3152	VW T5 4x4 bedna FD	115	Zlín BN	
5Z6 9811	VW T5 4x4 bedna FD	111	Zlín BN	
6Z2 2981 *	MS Sprinter bedna VVN *	143	Zlín BN	
5Z4 2981	VW T5 4x4 bedna FD	116	Zlín BN	
5Z6 9808	VW T5 4x4 bedna FD	127	Axiom	
5Z6 9809	VW T5 4x4 bedna FD	129	Axiom	
7Z5 5184	VW T5 4x4 bedna FD	128	Axiom	
6Z7 6917	VW T5 4x4 bedna FD	113	Axiom	
7Z0 1167	VW T6 4x4 bedna FD	123	Otrokovice	
5Z6 9810	VW T5 4x4 bedna FD	120	Otrokovice	
5Z6 9807	VW T5 4x4 bedna FD	112	Slavičín	

7Z4 7415	VW T6 4x4 bedna FD	119	Slavičín	
7Z0 1166	VW T6 4x4 bedna FD	117	Valašské Klobouky	
5Z6 9812	VW T5 4x4 bedna FD	121	Valašské Klobouky	
7Z4 7416	VW T6 4x4 bedna FD	319	Kroměříž	
5Z6 9813	VW T5 4x4 bedna FD	315	Kroměříž	
6Z2 3155	VW T5 4x4 bedna FD	318	Kroměříž	
5Z6 9814	VW T5 4x4 bedna FD	316	Bystřice p. Hostýnem	
6Z2 3156	VW T5 4x4 bedna FD	313	Bystřice p. Hostýnem	
5Z4 2983	VW T5 4x4 bedna FD	314	Bystřice p. Hostýnem	
7Z0 1168	VW T6 4x4 bedna FD	312	Morkovice	
5Z6 9815	VW T5 4x4 bedna FD	311	Morkovice	
6Z2 3157	VW T5 4x4 bedna FD	219	Uherské Hradiště	
6Z2 3158	VW T5 4x4 bedna FD	212	Uherské Hradiště	
5Z6 9819	VW T5 4x4 bedna FD	221	Uherské Hradiště	
6Z7 6916	VW T5 4x4 bedna FD	215	Uherský Brod	
5Z4 2986	VW T5 4x4 bedna FD	211	Uherský Brod	
7Z4 8744	VW T6 4x4 bedna FD	217	Buchlovice	
5Z6 9818	VW T5 4x4 bedna FD	218	Buchlovice	
5Z6 9817	VW T5 4x4 bedna FD	214	Suchá Loz	
7Z4 8745	VW T5 4x4 bedna FD	216	Suchá Loz	
7Z4 8922	VW T6 4x4 bedna FD	512	Vsetín	
5Z6 9820	VW T5 4x4 bedna FD	511	Vsetín	
7Z0 1169	VW T6 4x4 bedna FD	517	Vsetín	
5Z4 2985	VW T5 4x4 bedna FD	516	Vsetín	
5Z4 2982	VW T5 4x4 bedna FD	514	Karolinka	
7Z4 8923	VW T6 4x4 bedna FD	415	Valašské Meziříčí	
5Z6 9805	VW T5 4x4 bedna FD	411	Valašské Meziříčí	

5Z6 9821	VW T5 4x4 bedna FD	414	Valašské Meziříčí	
5Z6 9822	VW T5 4x4 bedna FD	416	Valašské Meziříčí	
5Z4 2984	VW T5 4x4 bedna FD	412	Rožnov p. Radhoštěm	
6Z7 6918	VW T5 4x4 bedna FD	413	Rožnov p. Radhoštěm	
5Z6 9816	VW T5 4x4 bedna FD	213	UH - Krajská záloha	

U vozidla označeného * bude provedena revize 2 ks nosítek, k vozidlu byl dodán i technický podvozek pro přepravu osob v tzv. „biovaku“.