

Vlastina ulice, Praha 6 - Ruzyně, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

č. 24225013786

I. Smluvní strany

(dále jen „**Dílo**“)

K provedení díla zhotovitel stanovil následující úkony a náhradní díly uvedené v příloze č.1.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Termín provedení díla: **do 30 dnů od podpisu smlouvy a předání zařízení.**
- 3.2. **Místo provedení díla:** servisní místo zhotovitele.
- 3.3. Místo plnění (převzetí opravené věci): servisní místo zhotovitele.

IV. Cena

Celková cena s DPH: 65.212,95 Kč

(slovy: šedesátpěttisícdvěstědvánáct korun a devadesátpět haléřů)

Cena bez DPH: 53.895,00 Kč

DPH 21 %: 11.317,95 Kč

Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Tato smluvní cena je nepřekročitelná.

V. Závěrečná ustanovení

Podmínky provádění díla, platební a fakturační podmínky, vlastnictví a odpovědnost za škodu, záruka za jakost, vady díla a reklamace, smluvní pokuty a úrok z prodlení, zvláštní ujednání, zánik smluvního vztahu a další podmínky smluvního vztahu se řídí dle ustanovení rámcové dohody č. 24105002158 „Oprava a údržba zahradní techniky“, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

Tato smlouva má 2 očíslované strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího podpisu / uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

- a) příloha č. 1 – Specifikace úkonů a náhradních dílů k provedení díla – 6 stran

V Praze dne:

Objednatel:

plukovník Ing. Jan Jelínek

.....
Ředitel AKIS

Zhotovitel:

Rostislav Plachý

.....
Majitel

Digitálně
Rostislav Plachý
Datum: 2024.09.25
13:20:14
+02'00'

Příloha č. 1 smlouvy č. 24225013786

SPECIFIKACE ÚKONŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ K PROVEDENÍ DÍLA

Náhradní díl vč. práce	Zařízení	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč
seřízení motoru	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	300,- Kč
posezónní servisní údržba	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	1.500,- Kč
výměna startovacího lanka	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	145,- Kč
výměna palivového filtru	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	275,- Kč
výměna vzduchového filtru	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	475,- Kč
výměna řetězu pily	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	605,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	550,- Kč
výměna kompletní řetězky	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	ks	1	1.250,- Kč
4l olej pro dvoutaktní motory	Husqvarna 268 - rv. 1992 vč. 2410485	litr	1	350,- Kč
				5.450,- Kč
seřízení motoru	Husqvarna 440 - rv. 2020 vč. 20201800048	ks	1	300,- Kč
posezónní servisní údržba	Husqvarna 440 - rv. 2020 vč. 20201800048	ks	1	1.500,- Kč
výměna řetězu pily	Husqvarna 440 - rv. 2020 vč. 20201800048	ks	1	525,- Kč
olej pro dvoutaktní motory	Husqvarna 440 - rv. 2020 vč. 20201800048	litr	1	350,- Kč
				2.675,- Kč
seřízení motoru	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	ks	1	800,- Kč
posezónní servisní údržba	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	ks	1	1.600,- Kč
výměna vzduchového filtru	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	ks	1	525,- Kč
výměna řetězu pily	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	ks	1	525,- Kč
kontrola systému mazání	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	ks	1	300,- Kč
olej pro dvoutaktní motory	Husqvarna 550XP MARK II - rv. 2023 vč. 20230114443	litr	1	350,- Kč
				4.100,- Kč

posezónní servisní údržba	TORO Power Max 6000 - rv. 2005 (model 3859) vč. 260000985	ks	1	2.500,- Kč
výměna vzduchového filtru	TORO Power Max 6000 - rv. 2005 (model 3859) vč. 260000985	ks	1	625,- Kč
motorový olej pro sněhovou frézu	TORO Power Max 6000 - rv. 2005 (model 3859) vč. 260000985	litr	2	760,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	TORO Power Max 6000 - rv. 2005 (model 3859) vč. 260000985	ks	1	1.000,- Kč
				4.885,- Kč
posezónní servisní údržba	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	2.050,- Kč
seřízení motoru	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	500,- Kč
výměna vzduchového filtru	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	1.050,- Kč
výměna palivového filtru	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	700,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	700,- Kč
výměna startovacího lanka	VARI TERRA DMJ 315 - rv. 2001 vč. 03127	ks	1	400,- Kč
				5.400,- Kč
seřízení motoru	Amphibio 800 (HONDA GCV 190) - rv. 2008 vč. 08633	ks	1	500,- Kč
výměna oleje	Amphibio 800 (HONDA GCV 190) - rv. 2008 vč. 08633	litr	1	250,- Kč
				750,- Kč
seřízení motoru	Briggs&Stratton PH-1200 - rv. 2009 vč. 09010170	ks	1	500,- Kč
výměna oleje	Briggs&Stratton PH-1200 - rv. 2009 vč. 09010170	litr	1	250,- Kč
				750,- Kč
posezónní servisní údržba	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	1.600,- Kč
seřízení motoru	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	300,- Kč
vyčištění karburátoru ultrazvukem	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	900,- Kč
výměna palivového filtru	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	275,- Kč
výměna vzduchového filtru	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	475,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	ks	1	800,- Kč
olej pro dvoutaktní motory křovinořezů	Husqarna 545 RX – rv. 2017 vč. 20172300850	litr	1	350,- Kč
				4.700,- Kč

posezónní servisní údržba	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	1.500,- Kč
seřízení motoru	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	500,- Kč
vyčištění karburátoru ultrazvukem	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	900,- Kč
výměna palivového filtru	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	400,- Kč
výměna vzduchového filtru	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	750,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	ks	1	850,- Kč
olej pro dvoutaktní motory křovinořezů	Husqarna 553 RS – rv. 2022 vč. 20222451809	litr	1	350,- Kč
				5.250,- Kč
posezónní servisní údržba	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	ks	1	2.500,- Kč
vyčištění karburátoru	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	ks	1	900,- Kč
seřízení motoru	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	ks	1	500,- Kč
výměna vzduchového filtru	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	ks	1	625,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	ks	1	1.000,- Kč
motorový olej pro sněhové frézy	TORO Power max 6000 – rv. 2005 vč. 260000980	litr	2	760,- Kč
				6.285,- Kč
posezónní servisní údržba	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	2.500,- Kč
vyčištění karburátoru	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	900,- Kč
seřízení motoru	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	500,- Kč
výměna vzduchového filtru	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	600,- Kč
výměna zapalovací svíčky (vč. palce svíčky)	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	950,- Kč
výměna nožů	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	ks	1	950,- Kč
motorový olej	MTD Yard-man 7021 SPB – rv.2008 vč. 0812158855515	litr	1	250,- Kč
				6.650,- Kč

posezónní servisní údržba	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	3.500,- Kč
seřízení motoru	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	600,- Kč
výměna vzduchového filtru	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	1.050,- Kč
výměna palivového filtru	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	550,- Kč
oprava defektu kola	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	450,- Kč
výměna zapalovací svíčky	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	ks	1	350,- Kč
výměna oleje	MTD LC 125 – rv. 2012 vč. 100301ZA	litr	2	500,- Kč
				7.000,- Kč

Celková cena	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
	53.895,- Kč	11.317,95 Kč	65.212,95 Kč