

- 175 120184

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 38/2017
podle smlouvy č. 165110270

Počet příloh: 1

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--------------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 | | |
| Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO | | Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel | | |
| Kontaktní osoba: Marie Geryková | | Kontaktní osoba: Marek Veselý | | |
| Telefon: [REDACTED] | | Telefon: [REDACTED] | | |
| Fax: [REDACTED] | | Fax: [REDACTED] | | |
| E-mail: [REDACTED] | | E-mail: [REDACTED] | | |
| Typ/modifikace techniky: | LRD110TD5SW R7M1P | Uživatel techniky: 325505 Lipník nad Bečvou Dislokace techniky: Lipník nad Bečvou plk. Ing. Zdeněk FOFONKA velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení | | |
| Evidenční číslo: | 025 11-41 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) nrtn. A. Jurečko [REDACTED] | | |
| Rok výroby: | 2007 | [REDACTED] | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | ANO | [REDACTED] | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: | | [REDACTED] | | |
| Číslo telefonu: [REDACTED] | | [REDACTED] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | |
| [REDACTED] | | [REDACTED] | | |
| Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím | | [REDACTED] mjr. Ing. Ma [REDACTED] dpis | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix | | | | |
| Místo: Plzeň, Na Výsluní 33, 32600 Plzeň | | | | |
| Termín (doba) ukončení poskytování služby: 95 pracovních dnů od podepsání nabídky | | | | |
| Nabídková cena | | | | |
| Poskytovatel: | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.38 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.38 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Kooperace: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Ostatní náklady: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Subdodávatel Autolakovna Voříšek, Jiří Kopáček | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Náklady na vlastní výkony: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Materiálové náklady: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Kooperace: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Ostatní náklady: | | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Celkem bez DPH: | | | | 546 313,55 |
| Nabídková cena celkem 546 313,55 Kč bez DPH, 661 039,40 Kč s DPH. | | | | |
| Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [REDACTED] titul, jméno, příjmení, telefon | | [REDACTED] | | |
| V Praze dne: 27.06.2017 | | V dne: 03 -07- 2017 | | |
| Marek Veselý [REDACTED] Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.06.27 15:05:26 +02'00' | | [REDACTED] | | |
| Za poskytovatele: [REDACTED] jednatel | | Za objednatele: [REDACTED] | | |



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 38/2017,
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | | Počet hodin | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|---------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | | Měrná jedn. | Cena celkem (Kč bez DPH) | | (Kč bez DPH) | | | |
| 1.1 | Oprava po dopravní nehodě | RTC9547 | 1 | Ochranný rám | | | | | | | |
| 1.2 | Oprava po dopravní nehodě | ASB710210 | 1 | Blatník levý přední | | | | | | | |
| 1.3 | Oprava po dopravní nehodě | ASB710270 | 1 | Bok blatníku lev.před. | | | | | | | |
| 1.4 | Oprava po dopravní nehodě | AK616011 | 10 | Matice | | | | | | | |
| 1.5 | Oprava po dopravní nehodě | AM605066 | 10 | Šroub | | | | | | | |
| 1.6 | Oprava po dopravní nehodě | AVP500170 | 15 | Šroub | | | | | | | |
| 1.7 | Oprava po dopravní nehodě | 302532 | 15 | Matice | | | | | | | |
| 1.8 | Oprava po dopravní nehodě | LR051110 | 1 | Kryt světlá | | | | | | | |
| 1.9 | Oprava po dopravní nehodě | RUB12373L | 10 | Nýt | | | | | | | |
| 1.10 | Oprava po dopravní nehodě | AH614012 | 5 | Matice | | | | | | | |
| 1.11 | Oprava po dopravní nehodě | 147706 | 1 | Mazadlo (400ml) | | | | | | | |
| 1.12 | Oprava po dopravní nehodě | 79051 | 2 | Matice | | | | | | | |
| 1.13 | Oprava po dopravní nehodě | RYP500500 | 2 | Šroub | | | | | | | |
| 1.14 | Oprava po dopravní nehodě | LR031509 | 1 | Kryt tlumiče | | | | | | | |
| 1.15 | Oprava po dopravní nehodě | LR053B04 | 1 | Nadkoi | | | | | | | |
| 1.16 | Oprava po dopravní nehodě | MRC9377 | 1 | Rozřazení blatníku | | | | | | | |
| 1.17 | Oprava po dopravní nehodě | MWC9832PMA | 5 | Přichytka | | | | | | | |
| 1.18 | Oprava po dopravní nehodě | BRC5803 | 5 | Podložka | | | | | | | |
| 1.19 | Oprava po dopravní nehodě | MWC9918PMA | 30 | Nýt | | | | | | | |
| 1.20 | Oprava po dopravní nehodě | CZA470SL | 8 | Matice | | | | | | | |
| 1.21 | Oprava po dopravní nehodě | A8614061L | 8 | Šroub | | | | | | | |
| 1.22 | Oprava po dopravní nehodě | AMR3247 | 1 | Přední světlomet | | | | | | | |
| 1.23 | Oprava po dopravní nehodě | XGB000030 | 2 | Boční bilkač | | | | | | | |
| 1.24 | Oprava po dopravní nehodě | LR048189 | 1 | Přední pozíč.světlo | | | | | | | |
| 1.25 | Oprava po dopravní nehodě | LR048188 | 1 | Přední bilkač | | | | | | | |
| 1.26 | Oprava po dopravní nehodě | PGK100680 | 1 | Kryt sahary | | | | | | | |
| 1.27 | Oprava po dopravní nehodě | ANR6461 | 4 | Přichytka | | | | | | | |
| 1.28 | Oprava po dopravní nehodě | PVF100830 | 4 | Podložka | | | | | | | |
| 1.29 | Oprava po dopravní nehodě | EZM000110 | 4 | Jistič podložka | | | | | | | |
| 1.30 | Oprava po dopravní nehodě | LR030590 | 1 | Antena | | | | | | | |
| 1.31 | Oprava po dopravní nehodě | LR029309 | 1 | Těsnění | | | | | | | |
| 1.32 | Oprava po dopravní nehodě | LR029311 | 1 | Přední levé dveře | | | | | | | |
| 1.33 | Oprava po dopravní nehodě | 201647 | 1 | Těsnění | | | | | | | |
| 1.34 | Oprava po dopravní nehodě | 201235 | 3 | Těsnění | | | | | | | |
| 1.35 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710060 | 1 | Těsnění | | | | | | | |
| -1.36 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710010 | 3 | Těsnění | | | | | | | |
| 1.37 | Oprava po dopravní nehodě | MTC8473 | 1 | Těsnění okna vnitřní | | | | | | | |
| 1.38 | Oprava po dopravní nehodě | ALRS980 | 1 | Těsnění okna venkovní | | | | | | | |
| 1.39 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710090 | 1 | Těsnění | | | | | | | |
| 1.40 | Oprava po dopravní nehodě | MWC8223 | 1 | Držák | | | | | | | |
| 1.41 | Oprava po dopravní nehodě | BD0710030 | 1 | Panel dveří | | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | | | | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH) | | |
| 1.42 | Oprava po dopravní nehodě | CFE000710 | 2 | ks | Vodící lišta okna | | | | | | | |
| 1.43 | Oprava po dopravní nehodě | BDU710060 | 1 | ks | Podložka plech | | | | | | | |
| 1.44 | Oprava po dopravní nehodě | LR045739 | 1 | ks | Podložka | | | | | | | |
| 1.45 | Oprava po dopravní nehodě | MXCS832 | 1 | ks | Horní rámeček okna | | | | | | | |
| 1.46 | Oprava po dopravní nehodě | CFE000720 | 2 | ks | Boční rámeček okna | | | | | | | |
| 1.47 | Oprava po dopravní nehodě | ACB06031L | 15 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.48 | Oprava po dopravní nehodě | MWCA371 | 2 | ks | Klip | | | | | | | |
| 1.49 | Oprava po dopravní nehodě | CUC100140 | 2 | ks | Přichytka | | | | | | | |
| 1.50 | Oprava po dopravní nehodě | LR077707 | 1 | ks | Pant dveří | | | | | | | |
| 1.51 | Oprava po dopravní nehodě | LR077690 | 3 | ks | Pant dveří | | | | | | | |
| 1.52 | Oprava po dopravní nehodě | BVH500100 | 10 | ks | Matice | | | | | | | |
| 1.53 | Oprava po dopravní nehodě | BVG100150L | 10 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.54 | Oprava po dopravní nehodě | BVG100140L | 4 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.55 | Oprava po dopravní nehodě | MTCS084 | 1 | ks | Zpětně zrcátko | | | | | | | |
| 1.56 | Oprava po dopravní nehodě | MTCS083 | 1 | ks | Držák zpět.zrcátka | | | | | | | |
| 1.57 | Oprava po dopravní nehodě | LR066530 | 1 | ks | Klika dveří levá přední | | | | | | | |
| 1.58 | Oprava po dopravní nehodě | 5TC617 | 2 | ks | Těsnění klíky | | | | | | | |
| 1.59 | Oprava po dopravní nehodě | MWVC1950 | 10 | ks | Matice | | | | | | | |
| 1.60 | Oprava po dopravní nehodě | BVCS00050 | 4 | ks | Klip | | | | | | | |
| 1.61 | Oprava po dopravní nehodě | ESJ000011PMA | 2 | ks | Vodič západky zámku | | | | | | | |
| 1.62 | Oprava po dopravní nehodě | JRC175FMA | 2 | ks | Západka zámku | | | | | | | |
| 1.63 | Oprava po dopravní nehodě | LR077686 | 1 | ks | Těsnění dveří lev.před. | | | | | | | |
| 1.64 | Oprava po dopravní nehodě | RTC6206 | 1 | ks | Práh levý přední | | | | | | | |
| 1.65 | Oprava po dopravní nehodě | RTC6210 | 1 | ks | Práh levý zadní | | | | | | | |
| 1.66 | Oprava po dopravní nehodě | ASU710130 | 1 | ks | Držák | | | | | | | |
| 1.67 | Oprava po dopravní nehodě | MRC9438 | 2 | ks | Držák | | | | | | | |
| 1.68 | Oprava po dopravní nehodě | LR027546 | 1 | ks | Dveře levé zadní | | | | | | | |
| 1.69 | Oprava po dopravní nehodě | LR029308 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.70 | Oprava po dopravní nehodě | BFG710950 | 1 | ks | Lišta | | | | | | | |
| 1.71 | Oprava po dopravní nehodě | MWC1900 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.72 | Oprava po dopravní nehodě | ALRS981 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.73 | Oprava po dopravní nehodě | MWCA413 | 1 | ks | Deflektor | | | | | | | |
| 1.74 | Oprava po dopravní nehodě | LR077683 | 1 | ks | Těsnění dveří lev.zad. | | | | | | | |
| 1.75 | Oprava po dopravní nehodě | LR016715 | 4 | ks | Maticový plech | | | | | | | |
| 1.76 | Oprava po dopravní nehodě | LR066531 | 1 | ks | Klika dveří levá zadní | | | | | | | |
| 1.77 | Oprava po dopravní nehodě | BVCS00090 | 4 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.78 | Oprava po dopravní nehodě | BVG100160L | 4 | ks | Šroub | | | | | | | |

| P.č. | Úkon | RN | Materiál | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | | | | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH) | | |
| 1.79 | Oprava po dopravní nehodě | AKB7102201YQ | 1 | ks | Střecha | | | | | | | |
| 1.80 | Oprava po dopravní nehodě | MTG4994 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.81 | Oprava po dopravní nehodě | LR055344 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.82 | Oprava po dopravní nehodě | LR055343 | 2 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.83 | Oprava po dopravní nehodě | LR053838 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.84 | Oprava po dopravní nehodě | LR053839 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.85 | Oprava po dopravní nehodě | MXC3684 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.86 | Oprava po dopravní nehodě | MXC3685 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.87 | Oprava po dopravní nehodě | AML710110 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | | |
| 1.88 | Oprava po dopravní nehodě | AHR710280 | 6 | ks | Maticový plech | | | | | | | |
| 1.89 | Oprava po dopravní nehodě | 4378449 | 6 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.90 | Oprava po dopravní nehodě | KYP500320 | 25 | ks | Šroub | | | | | | | |
| 1.91 | Oprava po dopravní nehodě | FY106046 | 25 | ks | Matice | | | | | | | |
| 1.92 | Oprava po dopravní nehodě | LR033217 | 1 | ks | Přední část stropnice | | | | | | | |
| 1.93 | Oprava po dopravní nehodě | MMWCG9832LUH | 30 | ks | Příchytka | | | | | | | |
| 1.94 | Oprava po dopravní nehodě | AFU1900 | 20 | ks | Příchytka | | | | | | | |
| 1.95 | Oprava po dopravní nehodě | MUC1237 | 4 | ks | Těsnící páska | | | | | | | |
| 1.96 | Oprava po dopravní nehodě | MMWC3136 | 20 | ks | Klip | | | | | | | |
| 1.97 | Oprava po dopravní nehodě | EZM500050 | 20 | ks | Klip | | | | | | | |
| 1.98 | Oprava po dopravní nehodě | MXCA738PMA | 2 | ks | Krytka | | | | | | | |
| 1.99 | Oprava po dopravní nehodě | MMWC9917 | 4 | ks | Klip | | | | | | | |
| 1.100 | Oprava po dopravní nehodě | ALA710570 | 1 | ks | Zadní levý blatník | | | | | | | |
| 1.101 | Oprava po dopravní nehodě | RUG12253 | 50 | ks | Nýt | | | | | | | |
| 1.102 | Oprava po dopravní nehodě | RUG12373L | 30 | ks | Nýt | | | | | | | |
| 1.103 | Oprava po dopravní nehodě | MRC6437 | 1 | ks | Roh zadního blatníku LH | | | | | | | |
| 1.104 | Oprava po dopravní nehodě | WA108056 | 10 | ks | Podložka plastová | | | | | | | |
| 1.105 | Oprava po dopravní nehodě | AFR710230 | 1 | ks | Držák | | | | | | | |
| 1.106 | Oprava po dopravní nehodě | AL0710020P | 1 | ks | Rozšíření blatníku | | | | | | | |
| 1.107 | Oprava po dopravní nehodě | 147706 | 3 | ks | Mazadlo (400ml) | | | | | | | |
| 1.108 | Oprava po dopravní nehodě | 147707 | 5 | ks | Čistě (500ml) | | | | | | | |
| 1.109 | Oprava po dopravní nehodě | LAKOVANÍ | 1 | ks | Lakování části vozu | | | | | | | |
| 2.1 | Střešní nosič - oprava | | 1 | ks | Oprava střeš. nosiče | | | | | | | |
| 3.1 | zajet - vyjet | | 1 | ks | | | | | | | | |
| 4.1 | jízdní zkouška | | 1 | ks | | | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|---------------|------|----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | | | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| | | | ks | | | | - Kč | | - Kč | | - Kč |
| CELKEM | | | | | | | 420 053,55 Kč | 63,80 | 40 832,00 Kč | 85 428,00 Kč | 546 313,55 Kč |

Účtované DPH v zákoně sazba 21%

Datum:

27.6.2017 Razítko:

Podpis:

Zpracovali:

Marek Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.06.27 14:55:15
+02:00

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 38/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 38/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Vojenský útvar | 325505 Lipník nad Bečvou | | |
| Typ vojenské techniky | LRD 110 TD5 SWR7M1P | VPZ | 025 11-41 |
| VIN | SALLDHM586A729899 | | |

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA KAROSÉRIE

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 38

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 38

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č.38 | | | |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 38 | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel: | Autolakovna Voříšek, Jiří Kopáček | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 546 313,55 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 95 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.06.27 15:03:10
2/00

V Praze

dne: 27.06.2017 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne: Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 38/2017,
Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
640,00 Kč

| P.č. | Ukon | Materiál | | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | Práce (Kč bez DPH) | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | | | | | | |
| 1.1 | Oprava po dopravní nehodě | RTCG9547 | 1 | ks | Ochranný rám | | | | | | |
| 1.2 | Oprava po dopravní nehodě | ASB710230 | 1 | ks | Blatník levý přední | | | | | | |
| 1.3 | Oprava po dopravní nehodě | ASB710270 | 1 | ks | Bok blatníku lev.před. | | | | | | |
| 1.4 | Oprava po dopravní nehodě | AK616011 | 10 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.5 | Oprava po dopravní nehodě | AM605066 | 10 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.6 | Oprava po dopravní nehodě | AVP500170 | 15 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.7 | Oprava po dopravní nehodě | 302532 | 15 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.8 | Oprava po dopravní nehodě | LR051110 | 1 | ks | Kryt světa | | | | | | |
| 1.9 | Oprava po dopravní nehodě | RUB12373L | 10 | ks | Nýt | | | | | | |
| 1.10 | Oprava po dopravní nehodě | AHE14012 | 5 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.11 | Oprava po dopravní nehodě | 147706 | 1 | ks | Mazadlo (400ml) | | | | | | |
| 1.12 | Oprava po dopravní nehodě | 79051 | 2 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.13 | Oprava po dopravní nehodě | RVP500500 | 2 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.14 | Oprava po dopravní nehodě | LR031509 | 1 | ks | Kryt tlumiče | | | | | | |
| 1.15 | Oprava po dopravní nehodě | LR053B04 | 1 | ks | Nadkoli | | | | | | |
| 1.16 | Oprava po dopravní nehodě | MRC9377 | 1 | ks | Rozšíření blatníku | | | | | | |
| 1.17 | Oprava po dopravní nehodě | MWC9832PMA | 5 | ks | Příchytka | | | | | | |
| 1.18 | Oprava po dopravní nehodě | BRC5803 | 5 | ks | Podložka | | | | | | |
| 1.19 | Oprava po dopravní nehodě | MWC9918PMA | 30 | ks | Nýt | | | | | | |
| 1.20 | Oprava po dopravní nehodě | CZA4705L | 8 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.21 | Oprava po dopravní nehodě | AB614061L | 8 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.22 | Oprava po dopravní nehodě | AMR3247 | 1 | ks | Přední světlomet | | | | | | |
| 1.23 | Oprava po dopravní nehodě | KG800030 | 2 | ks | Boční blikáč | | | | | | |
| 1.24 | Oprava po dopravní nehodě | LR048189 | 1 | ks | Přední pozic.světlo | | | | | | |
| 1.25 | Oprava po dopravní nehodě | LR048188 | 1 | ks | Přední blikáč | | | | | | |
| 1.26 | Oprava po dopravní nehodě | PK100680 | 1 | ks | Kryt sahary | | | | | | |
| 1.27 | Oprava po dopravní nehodě | ANK6461 | 4 | ks | Příchytka | | | | | | |
| 1.28 | Oprava po dopravní nehodě | PVF100830 | 4 | ks | Podložka | | | | | | |
| 1.29 | Oprava po dopravní nehodě | EZM000110 | 4 | ks | Jistící podložka | | | | | | |
| 1.30 | Oprava po dopravní nehodě | LR030590 | 1 | ks | Antena | | | | | | |
| 1.31 | Oprava po dopravní nehodě | LR029309 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.32 | Oprava po dopravní nehodě | LR029311 | 1 | ks | Přední levé dveře | | | | | | |
| 1.33 | Oprava po dopravní nehodě | 201647 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.34 | Oprava po dopravní nehodě | 201235 | 3 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.35 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710060 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.36 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710010 | 3 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.37 | Oprava po dopravní nehodě | MITC8473 | 1 | ks | Těsnění okna vnitřní | | | | | | |
| 1.38 | Oprava po dopravní nehodě | ALR5980 | 1 | ks | Těsnění okna venkovní | | | | | | |
| 1.39 | Oprava po dopravní nehodě | BDG710090 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.40 | Oprava po dopravní nehodě | MWC8223 | 1 | ks | Držák | | | | | | |
| 1.41 | Oprava po dopravní nehodě | BD0710030 | 1 | ks | Panel dveří | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | | | | Popis | (Kč bez DPH) | | |
| 1.42 | Oprava po dopravní nehodě | CFE000710 | 2 | ks | Vodíci lišta okna | | | | | | |
| 1.43 | Oprava po dopravní nehodě | BDU710060 | 1 | ks | Podložka plech | | | | | | |
| 1.44 | Oprava po dopravní nehodě | LR045739 | 1 | ks | Podložka | | | | | | |
| 1.45 | Oprava po dopravní nehodě | MXCS832 | 1 | ks | Horní rámeček okna | | | | | | |
| 1.46 | Oprava po dopravní nehodě | CFE000720 | 2 | ks | Boční rámeček okna | | | | | | |
| 1.47 | Oprava po dopravní nehodě | AC606031L | 15 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.48 | Oprava po dopravní nehodě | MWC4371 | 2 | ks | Klip | | | | | | |
| 1.49 | Oprava po dopravní nehodě | CUC100140 | 2 | ks | Přichytka | | | | | | |
| 1.50 | Oprava po dopravní nehodě | LR077707 | 1 | ks | Pant dveří | | | | | | |
| 1.51 | Oprava po dopravní nehodě | LR077690 | 3 | ks | Pant dveří | | | | | | |
| 1.52 | Oprava po dopravní nehodě | BYH500100 | 10 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.53 | Oprava po dopravní nehodě | BYG100150L | 10 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.54 | Oprava po dopravní nehodě | BYG100140L | 4 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.55 | Oprava po dopravní nehodě | MTC5084 | 1 | ks | Zpětné zrcátko | | | | | | |
| 1.56 | Oprava po dopravní nehodě | MTC5083 | 1 | ks | Držák zpět.zrcátka | | | | | | |
| 1.57 | Oprava po dopravní nehodě | LR066530 | 1 | ks | Klika dveří levá přední | | | | | | |
| 1.58 | Oprava po dopravní nehodě | ST6617 | 2 | ks | Těsnění kliky | | | | | | |
| 1.59 | Oprava po dopravní nehodě | MWC1950 | 10 | ks | Matice | | | | | | |
| 1.60 | Oprava po dopravní nehodě | BYC500050 | 4 | ks | Klip | | | | | | |
| 1.61 | Oprava po dopravní nehodě | ES1000011PMA | 2 | ks | Vodíče zápatky zámku | | | | | | |
| 1.62 | Oprava po dopravní nehodě | JRC1775PMA | 2 | ks | Zápatka zámku | | | | | | |
| 1.63 | Oprava po dopravní nehodě | LR077686 | 1 | ks | Těsnění dveří lev.před. | | | | | | |
| 1.64 | Oprava po dopravní nehodě | RTC6206 | 1 | ks | Práh levý přední | | | | | | |
| 1.65 | Oprava po dopravní nehodě | RTC6210 | 1 | ks | Práh levý zadní | | | | | | |
| 1.66 | Oprava po dopravní nehodě | ASU710130 | 1 | ks | Držák | | | | | | |
| 1.67 | Oprava po dopravní nehodě | MRC9438 | 2 | ks | Držák | | | | | | |
| 1.68 | Oprava po dopravní nehodě | LR027546 | 1 | ks | Dveře levé zadní | | | | | | |
| 1.69 | Oprava po dopravní nehodě | LR029308 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.70 | Oprava po dopravní nehodě | BF6710050 | 1 | ks | Lišta | | | | | | |
| 1.71 | Oprava po dopravní nehodě | MWC1900 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.72 | Oprava po dopravní nehodě | ALRS981 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.73 | Oprava po dopravní nehodě | MWC4413 | 1 | ks | Deflektor | | | | | | |
| 1.74 | Oprava po dopravní nehodě | LR077683 | 1 | ks | Těsnění dveří lev.zad. | | | | | | |
| 1.75 | Oprava po dopravní nehodě | LR016715 | 4 | ks | Maticový plech | | | | | | |
| 1.76 | Oprava po dopravní nehodě | LR066531 | 1 | ks | Klika dveří levá zadní | | | | | | |
| 1.77 | Oprava po dopravní nehodě | BYG500090 | 4 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.78 | Oprava po dopravní nehodě | BYG100160L | 4 | ks | Šroub | | | | | | |

| P.č. | Úkon | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč) | | Počet | Práce (Kč bez DPH) | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|-------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | | | | |
| 1.79 | Oprava po dopravní nehodě | AKB710220LYQ | 1 | ks | Střeška | | | | | | |
| 1.80 | Oprava po dopravní nehodě | MTG4994 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.81 | Oprava po dopravní nehodě | LR055344 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.82 | Oprava po dopravní nehodě | LR055343 | 2 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.83 | Oprava po dopravní nehodě | LR053838 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.84 | Oprava po dopravní nehodě | LR053839 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.85 | Oprava po dopravní nehodě | MAXC3684 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.86 | Oprava po dopravní nehodě | MAXC3685 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.87 | Oprava po dopravní nehodě | AML710110 | 1 | ks | Těsnění | | | | | | |
| 1.88 | Oprava po dopravní nehodě | AHR710280 | 6 | ks | Maticový plech | | | | | | |
| 1.89 | Oprava po dopravní nehodě | 4378449 | 6 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.90 | Oprava po dopravní nehodě | KYP500320 | 25 | ks | Šroub | | | | | | |
| 1.91 | Oprava po dopravní nehodě | FY106046 | 25 | ks | Mátice | | | | | | |
| 1.92 | Oprava po dopravní nehodě | LR033217 | 1 | ks | Přední část stropnice | | | | | | |
| 1.93 | Oprava po dopravní nehodě | MWCG9832LUH | 30 | ks | Příchytká | | | | | | |
| 1.94 | Oprava po dopravní nehodě | AFU1900 | 20 | ks | Příchytká | | | | | | |
| 1.95 | Oprava po dopravní nehodě | MUJC1237 | 4 | ks | Těsnící páska | | | | | | |
| 1.96 | Oprava po dopravní nehodě | MWCG3136 | 20 | ks | Klip | | | | | | |
| 1.97 | Oprava po dopravní nehodě | EZM500050 | 20 | ks | Klip | | | | | | |
| 1.98 | Oprava po dopravní nehodě | MAXC4738PMA | 2 | ks | Krýtka | | | | | | |
| 1.99 | Oprava po dopravní nehodě | MWCG9117 | 4 | ks | Klip | | | | | | |
| 1.100 | Oprava po dopravní nehodě | ALA710570 | 1 | ks | Zadní levý blatník | | | | | | |
| 1.101 | Oprava po dopravní nehodě | RU612253 | 50 | ks | NYř | | | | | | |
| 1.102 | Oprava po dopravní nehodě | RU612373L | 30 | ks | NYř | | | | | | |
| 1.103 | Oprava po dopravní nehodě | MRC6437 | 1 | ks | Roh zadního blatníku LH | | | | | | |
| 1.104 | Oprava po dopravní nehodě | WA108056 | 10 | ks | Podložka plastová | | | | | | |
| 1.105 | Oprava po dopravní nehodě | AFR710230 | 1 | ks | Oržák | | | | | | |
| 1.106 | Oprava po dopravní nehodě | AL0710020P | 1 | ks | Rozšíření blatníku | | | | | | |
| 1.107 | Oprava po dopravní nehodě | 147706 | 3 | ks | Mazadlo (400ml) | | | | | | |
| 1.108 | Oprava po dopravní nehodě | 147707 | 5 | ks | Čistič (500ml) | | | | | | |
| 1.109 | Oprava po dopravní nehodě | LAKOVÁNÍ | 1 | ks | Lakování části vozu | | | | | | |
| 2.1 | Střešní nosič - oprava | | 1 | ks | Oprava střeš. nosiče | | | | | | |
| 3.1 | zajet - vyjet | | 1 | ks | | | | | | | |
| 4.1 | Jízdní zkouška | | 1 | ks | | | | | | | |
| | | | | ks | | | | | | | Kč |
| | | | | ks | | | | | | | Kč |
| | | | | ks | | | | | | | Kč |
| | | | | ks | | | | | | | Kč |

| p.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDOČKA | CENA ZA SLUŽBU | |
|---------------|------|----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | CELKEM (Kč bez DPH) | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| | | | | ks | | | - Kč | | - Kč | - Kč | |
| CELKEM | | | | | | | 420 053,55 Kč | 63,80 | 40 832,00 Kč | 85 428,00 Kč | 546 313,55 Kč |


Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

27.6.2017 Razítko:

Podpis:
Zpracoval:

Marek Veselý

Marek Veselý

 Digitálně podepsal Marek Veselý
 Datum: 2017.06.27 14:55:15
 +02:00