



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1873/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	3. 9. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 2. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 5AZ 0707 IČV 163 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-274/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	120.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 1873/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 3.10.2024



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST		ZL-274/2024
	PŘEDBĚŽNÁ CENA		
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 <small>Dodávatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.</small>	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2458/55 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00535927 DIČ: CZ00635927	Kontaktní osoba: Umístění:	
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj.1873/DO/2024			
Předmět servisu:	Číslo:	163	Datum přijetí: 03.09.2024
Model:	SPZ:	M 519 CDI	5AZ 0707
Stav PHM:	Rok výroby:	1/1	2016
	VIN:		WDB9061531N892559
	Počet km:		305 283
Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:			
<i>Specifikace závady:</i> - při provozu vozu úbytek chladicí kapaliny - rozpadlý kryt zámku bezpečnostního pásu pro pasivky na zadní sedadla v amb prostoru - všechny zámky jsou vadné - občas svílí diagnostika motoru - ulomený držák na infokní jehly			
<i>Závady z kontroly vozidla:</i> - roztrhané sedačky řidiče a vedný pás řidiče			
VÍCEPRÁCE Z DŮVODU NÁSTAVBY ŘEMENICE KLÍKOVÉHO HRÍDELE S TLUMIČEM KMITŮ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ PODLE POTŘEBY VÝMĚNA DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ŘEMENICI KLÍKOVÉHO HRÍDELE S TLUMIČEM KMITŮ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA VOZIDLA SE STŘEŠNÍ			
KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU: ... PODLE CHYBOVÉHO KÓDU ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PŮNICÍHO VZDUCHU VÝMĚNA KLÍNOVÉHO ŘEMENE ALTERNÁTORU KLÍNOVÝ ŘEMEN VENTILÁTORU VYMĚNIT DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA SOUČÁSTÍ NAPÍNAČÍHO ZAŘÍZENÍ PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN VÝMĚNA VODICÍ KLDKY KLÍNOVÉHO ŘEMENU (DEMONTOVANÝ KLÍNOVÝ ŘEMEN)			
ŘÍDICÍ VENTIL PODTLAKU RECIRKULACE SPALIN DEMONTOVAT, NAMONTOVAT, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚNIT VOZIDLA S MOTOREM OM 642.89 TĚSNOST SYSTÉMU DODATEČNĚ ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ KONTROLA (PO KRÁTKÉM TESTU)			
KONTROLA TĚSNOSTI CHLADICÍHO A TOPNÉHO SYSTÉMU, ZJIŠTĚNÍ DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA ČERPADLA CHLADICÍ KAPALINY DOPLŇKOVÉ PRÁCE K VENTILÁTORU S VISKÓZNÍ SPOJKOU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA VOZIDLA S MOTOREM OM 642.89 A KL			



**ZAKÁZKOVÝ LIST
PŘEDBĚŽNÁ CENA**

ZL-274/2024

DOPLŇKOVÉ PRÁCE K VENTILÁTORU S VÍSKÓZNÍ SPOJKOU DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY
VÝMĚNA VOZIDLA S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU
HADICE CHLADICÍ KAPALINY CHLAZENÍ MOTORU, MÍSTO... VYMĚNIT

HADICE CHLADICÍ KAPALINY TOPENÍ, MÍSTO... VYMĚNIT
VÝMĚNA VYMĚNIT

NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH PRACÍCH)

PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU
OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍ JÍZDY

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem	
A6422010880	Oborný servis - podvozek, motor, kabina	h	18	1 447,00	26 046,00
A642200220164	Kov. těsnění jednotlivé	ks	1	115,40	115,40
21183702	Vodní čerpadlo	ks	1	5 988,60	5 988,60
22601677	Nábytkový zámek se závrouc, Ovláčení z jedné strany	ks	2	300,00	600,00
A6422001370	Tlačítko, pro Push-Lock	ks	2	50,00	100,00
A000990370064	Naplněk řemene	ks	1	3 867,70	3 867,70
A6422000300	šesthranný šroub	ks	1	82,50	82,50
A0039930098	Sklář ložiska	ks	1	1 999,30	1 999,30
A642230006564	Klíčový řemen vícedrážkový	ks	1	954,00	954,00
A6422000670	Podtlakové čerpadlo	ks	1	8 929,60	8 929,60
A6422001070	Vratná klacka	ks	1	390,30	390,30
A6422002670	Vratná klacka	ks	2	840,60	1 681,20
N000912008210	Naplněk řemene	ks	1	2 109,70	2 109,70
A0009141300	Válcovitý šroub	ks	1	57,60	57,60
N910105008012	vypín sedáku	ks	1	3 802,30	3 802,30
A00091488897F81	Šroub	ks	1	54,80	54,80
A0019886735	Polstř	ks	1	4 159,90	4 159,90
A1129800012	Ochranná kryčka	ks	1	57,30	57,30
N000000003258	Šroub	ks	1	46,40	46,40
A0006003201	šroub	ks	6	47,80	286,80
A6420300603	Přepínací ventil	ks	1	911,70	911,70
A6049800040	Tlumič	ks	1	8 238,00	8 238,00
N000000006724	podložka	ks	1	126,60	126,60
A9069013582	šroub	ks	1	84,10	84,10
A117078078164	hadice	ks	1	492,80	492,80
A0009873952	Hadice	ks	1	143,10	143,10
A1179870982	Hadicové vedení	ks	2	59,10	118,20
A1170780681	Hadice 4mm	ks	1	226,90	226,90
A0069970390	Kryčka filtru	ks	1	106,20	106,20
A9068327823	Hadicové objímka	ks	1	50,60	50,60
A2308850106	Hadice tvarovaná	ks	1	553,90	553,90
A0009958510	spona	ks	4	47,40	189,60
A642201078064	spona	ks	1	29,20	29,20
A008990890484	těsnění	ks	1	578,60	578,60
	šroub	ks	2	35,00	70,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-274/2024	
A5319973286	zátky	ks	2	42,90	85,80
A90586C0285849A86	bezpečnostní pás	ks	1	6 283,30	6 283,30
A8119600212	šroub torx	ks	2	42,20	84,40
N910105010044	šroub	ks	1	109,60	109,60
N00000006096	šroub torx	ks	3	38,60	115,80
N00000001118	šroub torx	ks	1	38,40	38,40
A6422002015	termostát	ks	1	1 407,60	1 407,60
	D/M držáku kontejneru na ostré předměty	h	0,5	990,00	495,00
	Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	Kontrola a oprava nábytku	h	1	990,00	990,00
	Držák kontejneru na ostré předměty	ks	1	1 000,00	1 000,00
	Provedení zkušební jízdy	h	1	1 447,00	1 447,00
	Výměna zámků pásů	h	1,5	990,00	1 485,00
	Zámek pásu	ks	3	800,00	2 400,00
Celkem bez DPH:				90 178,80 Kč	