



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2012/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	18. 9. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 2. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 3AD 8605 IČV 142 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-328/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	110.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2012/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 3.10.2024



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-328/2024		
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 258/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00538927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění:			
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2012/DO/2024				
Předmět servisu:	Datum přijetí:	18.09.2024		
IČV:	Datum dokončení:	30.11.2024		
Model:	SPZ:	3AD 8605		
	Rok výroby:	2012		
	VIN:	WDB9061531N526106		
Stav PHM:	Počet km:	227 273		
Požadavek uživatele / uživatelský popis závady: Specifikace závady: - svítlí kontrolka dobíjení - svítlí diagnostika motoru - výměna páčky na ovládní výšky sedadla řidiče - rozbité otevírání šuplíku 2 - Léky - nefunkční signalizace zpětného chodu Závady z kontroly vozidla: - nutná výměna řemenů a kladek vývěvy a vodního čerpadla				
č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
2 okruhy klimatizace	x	1	1 200,00	1 200,00
Obecné servisní opravy	h	10	680,00	6 800,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
A6422010880 Kov. těsnění jednovrstvé	ks	1	115,40	115,40
A642200220164 Vodní čerpadlo	ks	1	5 986,60	5 986,60
21163702 Nábytkový zámek se závorem, Ovládání z jedné strany		2	300,00	600,00
22901677 Tlačítko, pro Push-Lock	ks	2	50,00	100,00
A6422001370 Napínák řemene	ks	1	3 876,70	3 876,70
A642154080280 Alternátor	ks	1	32 092,10	32 092,10
A6422000300 Skříň ložiska	ks	1	1 999,30	1 999,30
A0039930096 Klínový řemen vícedrážkový	ks	1	954,00	954,00
A642230006564 Podtlakové čerpadlo	ks	1	8 929,60	8 929,60
G12 Chladicí kapalina G12	l	12	100,00	1 200,00
A6422000670 Vratná kladka	ks	1	390,30	390,30



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-328/2024	
A6422001070	Vratná klacka	ks	2	840,60	1 681,20
A6422002670	Napínák řemene	ks	1	2 109,70	2 109,70
R134	chladiivo klimatizace	g	1000	4,00	4 000,00
A169919016164	Ovládací páka	ks	1	310,90	310,90
	DiM alarmu	h	3	990,00	2 970,00
	DiM alternátoru	h	4	690,00	2 720,00
	Čouvací alarm	ks	1	500,00	500,00
	Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	Kontrola nábytku + výměna zámků	h	0,8	990,00	792,00
	Oprava sedadla	h	0,25	680,00	170,00
Celkem bez DPH:				81 578,80 Kč	