



Č. j. LS-4-44/ČJ-2024-9800KR

Praha 7.10.2024

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednávka

Na základě Vaší nabídky **Q24-0279** objednáváme opravu / výměna ložisek/ níže uvedených položek:

Název	P/N	S/N	ks
DRIVE LINK ASSY	412-010-405-111	A-4058, A-4045	2
LINK ASSY	412-010-406-115	A-005437, A-3884	2
ROD END	412-310-400-101	NH14093, NH14034, NH12986	3



Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6
IČO: 25511939
DIČ: CZ25511939
-14-

Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-257-24/ČJ-2023-9800KR

P.O. BOX č. 2
163 00 Praha 618



NABÍDKA OPRAV Q24-0279



NABÍDKA: Q24-0279

POPTÁVKA: LS-4-44/ČJ-2024

DATUM: 03.10.2024

FIRMA: Letecká Služba PČR

ZPRACOVAL:

PŘÍJEMCE:

E-MAIL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Drive Link Assy, Link assy, Rod End – oprava

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena opravy (výměna jednoho ložiska):

WBS	WBS Description	WBS Qty	Unit Price	Net Price
1	Drive Link Assy p/n 412-010-405-111 s/n A-4058,A-4045 - výměna ložiska	2	\$2,033	\$4,066
1.1	Discount 6.5%	1	(\$262)	(\$262)
2	Link Assy p/n 412-010-406-115 s/n A-005437, A-3884 - výměna ložiska	2	\$3,230	\$6,460
2.1	Discount 6.5%	1	(\$417)	(\$417)
3	Rod End p/n 412-310-400-101 s/n NH14093, NH14034, NH12986 - výměna ložiska	3	\$1,778	\$5,334
3.1	Discount 6.5%	1	(\$342)	(\$342)
Estimate Total				\$14,839
21% DPH				\$3,116
Estimate total with DPH				\$17,955
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB				CZK 410,577
USD/CZK 2.10.2024 22,867				

Termíny dodání: Inspekční nález s termínem finální opravy - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 12 měsíců
Platnost nabídky: Říjen 31, 2024

Poznámka:


- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.


Bell Textron Prague, a.s.
K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic



NABÍDKA OPRAV Q24-01279



2. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nález jednotky (jednotek).
3. Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.
4. Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).
5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společností Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na 


Regional Contracts Manager

