

Hudečkova, Praha 4
Provozovna
Evropská 123, Příbram

Cenová nabídka na opravu netěsného závitového spoje u sběrače ÚT

<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j.</i>	<i>m.j. vč mont</i>	<i>cena celkem</i>
Opravy netěsného závitového spoje u sběrače ÚT				
Odstavení sběrače topného okruhu a vypuštění	ks	1,00	882	882 Kč
Demontáž sestavy závitové zpětné klapky DN40 včetně vyvaření nového závitu 6/4"	kpl	1,00	1 922	1 922 Kč
Zpětná montáž (vevaření) sestavy nové zpětné klapky mosaz 6/4"	kpl	1,00	7 412	7 412 Kč
Očištění a nátěr vratného potrubí zpátečky s napojením na sběrač	kpl	1,00	1 481	1 481 Kč
Tlaková zkouška	kpl	1,00	532	532 Kč
Doprava VRN	kpl	1,00	2 079	2 079 Kč
Cena celkem bez DPH				14 308,00 Kč
DPH 21%				3 004,68 Kč
Cena celkem s DPH				17 312,68 Kč