

Bazén nedostatky

SPS kontrol s.r.o. servis plochých střech

vypracoval

Oprava terasy letní plovárny - restaurace

datum: 27.9.2024



Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
Výroba a ohybání lišty dle přených parametrů terasy + svitek plech RAL 7016	bm	45	390	17550,00
Montážní práce včetně kotvení a tmelení	bm	45	450	20250,00
Kotevní prvky	ks	150	15	2250,00
PU tmel Fatrafol	ks	10	330	3300,00
Demontáž starého tmelu a pásek světlíků	kpt	2	2500	5000,00
Výměna kotevních prvků	kpt	2	1500	3000,00
Očištění a odmaštění styčných ploch pro tmelení	kpt	2	2500	5000,00
Tmelení a těsnění spojů světlíků	kpt	2	10500	21000,00
Opracování detailů napojení ezi světlíkem a povlakovou krytinou	kpt	2	3500	7000,00
Doprava	kpt	1	2500	2500,00
Celkem bez DPH				77350,00

