



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1433/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	9. 7. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 21. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 4AE 1473 IČV 150 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-185/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	75.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 1433/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 22.10.2024



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221634 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA ZL-185/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22, obj. 1433/DO/2024

Předmět servisu:

IČV:

150

Model:

M 519 CDI

Stav PHM:

1/1

Datum přijetí:

09.07.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

4AE 1473

Rok výroby:

2014

VIN:

WDB9061531N588939

Počet km:

388 413

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:*Specifikace závady:
- vůz nespouští**KONTROLA VÝFUKOVÉHO TURBODMYCHADLA - V POŘÁDKU
D+M KLÍNOVÉHO ŘEMENE ALTERNÁTORU
NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT
PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU
SPUŠTĚNÍ MOTORU U ODSTAVENÉHO VOZIDLA Z CIZÍHO ZDROJE
VÝMĚNA AKUMULÁTORU PALUBNÍ SÍTĚ*

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
R134 Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	3	1 447,00	4 341,00
18-10157-08 chladič klimatizace	g	1500	4,00	6 000,00
Kompresor 150 12V, 6PK Spare Part	ks	1	25 192,00	25 192,00
Použití vývěvy	h	10	120,00	1 200,00
Oprava klimatizace AMB prostoru	h	21	990,00	20 790,00
Drobný materiál - elektro materiál	ks	1,7	200,00	340,00
Řemen 6PK 1400	ks	1	1 107,00	1 107,00
Celkem bez DPH:			58 970,00 Kč	