

Odběratel:  Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Branišovská 1160/31 370 05 České Budějovice Česká republika		Objednávka č. 20/339/2024																																																																																											
		IČO: 60077344 DIČ: CZ 60077344 Číslo účtu: 600773445/0300 Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.																																																																																											
Finanční zdroj:		UMBR																																																																																											
Středisko:		UMBR																																																																																											
Úkol:		200/8224; 200/8200																																																																																											
Příkazce operace:																																																																																													
Vystavil:																																																																																													
Kontakt:																																																																																													
Datum vystavení:		29.10.2024																																																																																											
Dodavatel: IČO: 60646594 DIČ: CZ60646594 Platnost objednávky do: 30.11.2024 Forma úhrady: fakturou po dodání Způsob dopravy: dle nabídky Název : PSI (Photon System Instruments), spol. s.r.o. Adresa: Drásov 470 664 24 Drásov Místo dodání: Branišovská 1160/31 37005 České Budějovice Termín dodání: 2-4 týdny po objednání Poznámka pro dodavatele: * Adresu uvádějte vždy v elektronické formě - tzn. bez použití razítka Při fakturaci uvádějte vždy číslo objednávky.																																																																																													
Položkový rozpis: <table><tr><th>Položka:</th><th>Množství</th><th>Cena bez DPH</th><th>Částka DPH</th><th>Včetně DPH</th><th>Měna</th></tr><tr><td colspan="6">FS-WI_BioF-BioCh</td></tr><tr><td>Roční servis komor: výměna filtrů VZT čerstvý vzduch 2x 125 F7, 2x 125 EU3, 4x G3 cirkulační filtr, 1x 315</td><td>1</td><td>12120,00</td><td>2545,20</td><td>14665,20</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)</td><td>1</td><td>4500,00</td><td>945,00</td><td>5445,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>revize chladicí jednotky</td><td>1</td><td>6400,00</td><td>1344,00</td><td>7744,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Výjezd PSI technika</td><td>1</td><td>1400,00</td><td>294,00</td><td>1694,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td colspan="6">FS-WI-Units_Growth Facility</td></tr><tr><td>Oprava konektoru banky (práce a materiál zahrnut v ceně)</td><td>1</td><td>1200,00</td><td>252,00</td><td>1452,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Roční servis komor: výměna filtrů - VZT čerstvý vzduch 2x125 F7, 2x 125 EU3</td><td>1</td><td>7200,00</td><td>1512,00</td><td>8712,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)</td><td>1</td><td>4500,00</td><td>945,00</td><td>5445,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Roční revize 2ks chladících jednotek</td><td>2</td><td>12800,00</td><td>2688,00</td><td>15488,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td>Výjezd PSI technika</td><td>1</td><td>1400,00</td><td>294,00</td><td>1694,00</td><td>Kč</td></tr><tr><td colspan="6">FS-RI-1600_Growth Facility</td></tr><tr><td>Výměna baterie na Reach-in komoře (práce a materiál zahrnut v ceně)</td><td></td><td>1360,00</td><td>285,60</td><td>1645,60</td><td>Kč</td></tr><tr><td colspan="2">CELKEM:</td><td>52880,00</td><td>11104,80</td><td>63984,80</td><td></td></tr></table>				Položka:	Množství	Cena bez DPH	Částka DPH	Včetně DPH	Měna	FS-WI_BioF-BioCh						Roční servis komor: výměna filtrů VZT čerstvý vzduch 2x 125 F7, 2x 125 EU3, 4x G3 cirkulační filtr, 1x 315	1	12120,00	2545,20	14665,20	Kč	Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)	1	4500,00	945,00	5445,00	Kč	revize chladicí jednotky	1	6400,00	1344,00	7744,00	Kč	Výjezd PSI technika	1	1400,00	294,00	1694,00	Kč	FS-WI-Units_Growth Facility						Oprava konektoru banky (práce a materiál zahrnut v ceně)	1	1200,00	252,00	1452,00	Kč	Roční servis komor: výměna filtrů - VZT čerstvý vzduch 2x125 F7, 2x 125 EU3	1	7200,00	1512,00	8712,00	Kč	Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)	1	4500,00	945,00	5445,00	Kč	Roční revize 2ks chladících jednotek	2	12800,00	2688,00	15488,00	Kč	Výjezd PSI technika	1	1400,00	294,00	1694,00	Kč	FS-RI-1600_Growth Facility						Výměna baterie na Reach-in komoře (práce a materiál zahrnut v ceně)		1360,00	285,60	1645,60	Kč	CELKEM:		52880,00	11104,80	63984,80	
Položka:	Množství	Cena bez DPH	Částka DPH	Včetně DPH	Měna																																																																																								
FS-WI_BioF-BioCh																																																																																													
Roční servis komor: výměna filtrů VZT čerstvý vzduch 2x 125 F7, 2x 125 EU3, 4x G3 cirkulační filtr, 1x 315	1	12120,00	2545,20	14665,20	Kč																																																																																								
Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)	1	4500,00	945,00	5445,00	Kč																																																																																								
revize chladicí jednotky	1	6400,00	1344,00	7744,00	Kč																																																																																								
Výjezd PSI technika	1	1400,00	294,00	1694,00	Kč																																																																																								
FS-WI-Units_Growth Facility																																																																																													
Oprava konektoru banky (práce a materiál zahrnut v ceně)	1	1200,00	252,00	1452,00	Kč																																																																																								
Roční servis komor: výměna filtrů - VZT čerstvý vzduch 2x125 F7, 2x 125 EU3	1	7200,00	1512,00	8712,00	Kč																																																																																								
Další práce na místě bez spotřeby materiálu (čištění filtru čerpadel, kontrola zvlhčování/odvlhčování, kontrola ventilátoru, trojcestných ventilů a dalších prvků komory)	1	4500,00	945,00	5445,00	Kč																																																																																								
Roční revize 2ks chladících jednotek	2	12800,00	2688,00	15488,00	Kč																																																																																								
Výjezd PSI technika	1	1400,00	294,00	1694,00	Kč																																																																																								
FS-RI-1600_Growth Facility																																																																																													
Výměna baterie na Reach-in komoře (práce a materiál zahrnut v ceně)		1360,00	285,60	1645,60	Kč																																																																																								
CELKEM:		52880,00	11104,80	63984,80																																																																																									