

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

se sídlem na adrese Brtnická 1002/23, Jihlava, 58601, Česká republika

IČ: 25512897, DIČ: CZ25512897

Jednatel:

(Prodávající)**VeaCom s.r.o.**

se sídlem na adrese Praha S-Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 15000

IČO: **27581063**, DIČ: **CZ27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Q/ložka 116995

Bankovní spojení: xxxxx

Jednatel: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: MECO ROŠEROP FIRST VIN: **ZCFC65A3005840137** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 30.10.2024 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: 526158 km

Závady: Stopy chladicí kapaliny v oleji!, Ulomený blikáč levého zrcátka, Potřhané sedadlo řidiče, Deformace spodních částí pravých předních a zadních dveří, Oděrky na náraznících, Zatuhlá a nefunkční zámky bočních dveří, Silnější únik oleje z motoru a řízení, Hluboká koroze nápravy, spodní části karoserie, rámu a výfuku, Únik oleje ze zadní nápravy, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Deformace karoserie, Opotřebený interiér, Polámané plastové části, Poškozené čelní sklo od kamínků, Povrchová koroze kabiny, Povrchová koroze karoserie, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Silná koroze kabiny, Silná koroze karoserie, Úniky provozních kapalin, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlá či zarezlé, Vybitý akumulátor

Předáno v: J i h l a v ě

Předáno dne: 8.11.2024

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

(Č)

www.veacom.cz

Jan Brož, jednatel

VeaCom s.r.o.