

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

se sídlem na adrese Brtnická 1002/23, Jihlava, 58601, Česká republika

IČ:25512897,DIČ:CZ25512897

Jednající:

(Prodávajíc,)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha S-Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 15000

IČO: **27581063**, DIČ: **CZ27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: xxxxx

Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupujíc,)

dále spolu jako „Smluvní strany“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: IVECO ROŠERO-P FIRST VIN: **ZCFC65A3005839911** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 30.10.2024 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: 574946 km

Závady: Deformace předního nárazníku, kapoty motoru, pravého zrcátka, pravého předního blatníku, spodní části pravých předních a pravých zadních dveří a zadních nárazníků, Zatuhlé a nefunkční zámky bočních schránek, Kryt kardanové hřídele je prorézlý skrz, Silnější únik oleje ze zadní nápravy, Silná koroze nápravy, spodní části karoserie a rámu vozidla., Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Deformace karoserie, Opotřeбенý interiér, Polámané plastové části, Poškozené čelní sklo od kamínků, Povrchová koroze kabiny, Povrchová koroze karoserie, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Silná koroze kabiny, Silná koroze karoserie, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé, Vybitý akumulátor, Znečištěný interiér
Předáno v Jihlavě

Předáno dne: 8.11.2024

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Jan Brož, jednatel

VeaCom s.r.o.

www.veacom.cz