

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku (cena za kus bez DPH), na řádku č. 267 bude celková cena za všechny naceněné položky (na výpočet je nastavená funkce).

NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

(Pernštýnské nám. č.p. 1, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 117, Štrossova č.p. 44, Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828)

SERVIS DUBEN**Gorkého č.p. 489**

UMÍSTĚNÍ	vnitřní : 29 ks	počet ks	cena za kus bez DPH
server	MSZSF35VE3 sc.no. 6113568T	1	150,00
vyvol.místnost	PKFY 20VBM-E sc.no. 34A02556	1	150,00
G0003	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02800798	1	150,00
G0008	PKFY P20VBM-E sc.no. 39A06093	1	150,00
G0009	PKFY P20VBM-E sc.no. 31A09702	1	150,00
G0010	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A11734	1	150,00
G0011	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12036	1	150,00
G0012	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A11744	1	150,00
G0013	PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08955	1	150,00
G0101	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12039	1	150,00
G0102	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12045	1	150,00
G0103	PKFYP20VBM-E sc.no. 34A02490	1	150,00
G0104	PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08964	1	150,00
G0109	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02901724	1	150,00
G0110	PKFY P20VBM-E sc.no. 32A08962	1	150,00
G0111	PKFY P15VBM-E sc.no. 39A06205	1	150,00
G0113	PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08958	1	150,00
G0114	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12027	1	150,00
G0115	PKFY P15VBM-E sc.no. 32A12044	1	150,00
G0201	PKF P25VBM-E sc.no. 34A02595	1	150,00
G0202	PKF4 P32VBM-E sc.no. 3YA05878	1	150,00
G0303	MSX-12NVIIIE1 sc.no. 9001137	1	150,00
G0203	PKF4 P25VBM-E sc.no. 32A08968	1	150,00
G0207	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02802016	1	150,00
G0208	PKFY P20VBM-E sc.no. 344A2557	1	150,00
G0209	PKFY P20VBM-E sc.no. 34A02594	1	150,00
G0211	PKFY P25VBM-E sc.no. 32A08957	1	150,00
G0212	PKF4 P15VBM-E sc.no. 32A11736	1	150,00
G0213	PKF4 P20VBM-E sc.no. 32A12052	1	150,00

U Divadla č.p. 828

UMÍSTĚNÍ	1. NP - vnitřní : 13ks	počet ks	cena za kus bez DPH
101	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
102	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
103	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
104	LG MS 07 AH sc.no. AMNH07GD4L0	1	150,00
105	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
106	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
107	LG-MC 18AHR sc.no. AMNH18GD8R1	1	150,00
108	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
109	LG MC 18 AH sc.no. AMNH18GD8R1	1	150,00
110	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
111	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
112	LG MS 18 AH sc.no. AMNH18GD5L0	1	150,00
zasedací místnost	LG CS 09AQ sc.no. ASNH09GB1U0	1	150,00

1.NP zvýšené - vnitřní: 4 ks

116	LG MS 09 AH sc.no. AMNH09GD4L0	1	150,00
117	LG-MS 12 AH sc.no. AMNH12GD4L0	1	150,00
118	mitsubishi MS2-SF25VE2 sc.no. 500 8551	1	150,00
120	mitsubishi MS2-SF15VA sc.no. 500 2040	1	150,00

2. NP Mitsubishi - vnitřní : 13 ks

201	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03212	1	150,00
202	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01742	1	150,00
203	PKFY-P25VBM-E sc.no. 21A00383	1	150,00
204	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01789	1	150,00
205	PKFY-P25VBM-E sc.no. 22A01200	1	150,00
206	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01784	1	150,00
207	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2XA01752	1	150,00
208	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03203	1	150,00
209	PKFY-P25VBM-E sc.no. 2YA03231	1	150,00
210	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21514	1	150,00
211	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21512	1	150,00
212	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20107	1	150,00
213	PKFY-P20VBM-E sc.no. A1A20214	1	150,00

3. NP Mitsubishi - vnitřní : 17ks

301	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20215	1	150,00
302	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20189	1	150,00
303	PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17275	1	150,00
304	PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17286	1	150,00
305	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20191	1	150,00
306	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20190	1	150,00
307	PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17278	1	150,00
308	PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17070	1	150,00
309	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21517	1	150,00
310	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21503	1	150,00
311	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20188	1	150,00
312	PKFY-P20VBM-E sc.no. 41A20199	1	150,00
315	PKFY-P40VHM-E sc.no. 41A08640	1	150,00
316	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21520	1	150,00
317	PKFY-P40VHM-E sc.no. 42A08655	1	150,00
318	PKFY-P25VBM-E sc.no. 41A17078	1	150,00
320	PKFY-P15VBM-E sc.no. 41A21521	1	150,00

4. NP Mitsubishi - vnitřní : 18ks

401	PKFY-P25VBM sc.no. 2XA01744	1	150,00
402	PKFY-P25VBM sc.no. 2YA03200	1	150,00
403	PKFY-P25VBM sc.no. 2XA01734	1	150,00
404	PKFY-P25VBM sc.no. 22A03397	1	150,00
405	PKFY-P25VBM sc.no. 22A03394	1	150,00
406	PKFY-P25VBM sc.no. 24A03204	1	150,00
407	PKFY-P32VBM sc.no. 22A00983	1	150,00
409	PKFY-P32VBM sc.no. 22A00995	1	150,00
410	PKFY-P20VBM sc.no. 2XA01927	1	150,00
411	PKFY-P20VBM sc.no. 21A00288	1	150,00
413	PKFY-P20VBM sc.no. 21A00277	1	150,00
414	PKFY-P20VBM sc.no. 21A00292	1	150,00
416	PKFY-P32VBM sc.no. 22A00989	1	150,00
417	PKFY-P25VBM sc.no. 2YA03208	1	150,00
418	PKFY-P32VBM sc.no. 2XA00996	1	150,00
421	RAS-B10BKWG-E sc.no 82305714	1	150,00
421 a	RAS-B10BKWG-E sc.no 82302267	1	150,00
422	RAS-B10BKWG-E sc.no 92500214	1	150,00

konec záruky 18.7.2025,
servis a opravy budou
prováděny od 19.7.2025

Pernštýnské nám. č.p.1, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 117

UMÍSTĚNÍ		<i>počet</i>	
vnitřní : 53 ks		<i>ks</i>	<i>cena za kus bez DPH</i>
obřadní síň	MCFH-18NV sc.no. 3001046 T	1	150,00
obřadní síň	MCFH-18NV sc.no. 3001017 T	1	150,00
server	RAV-SM806KRT-E sc.no. 4230078	1	150,00
server	RAV-SM806KRT-E sc.no. 42300762	1	150,00
A112	PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4YH1247	1	150,00
A112	PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4HY1106	1	150,00
A112	PKFY-P-20VAM-A sc.no. 4HY01118	1	150,00
A116	PKFY-P20VAM-A sc.no. 4YH01265	1	150,00
A117	PKFY-P25VAM-A sc.no. 34H01903	1	150,00
A117	PKFY-P20VAM-A sc.no. 4ZH01530	1	150,00
A202	PKFY-P25VBM-E sc.no. 89A15310	1	150,00
A202	PKFY-P25VBM-E sc.no. 89A15299	1	150,00
A202	PKFY-P20VBM-E sc.no. 89A15965	1	150,00
A202	PKFY-P25VBM-E sc.no. 89A15295	1	150,00
A202	PKFY-P25VBM-E sc.no. 89A15292	1	150,00
A202	PKFY-P20VBM-E sc.no. 89A15983	1	150,00
A207	PKFY-P25VBM-E sc.no. 74A00939	1	150,00
A207	PKFY-P25VBM-E sc.no. 74A00926	1	150,00
A301	MSC-A12YV sc.no. 4009730T	1	150,00
A302	MSC-A09YV sc.no. 4019677T	1	150,00
A303	MSC-A09YV 4010159T sc.no. 4010159 T	1	150,00
A304	MSC-A12YV 400739T sc.no. 4009739 T	1	150,00
A307	PKFY-P20VBM-E sc.no. 89A16043	1	150,00
A308	PKFY-P25VBM-E sc.no. 78A04914	1	150,00
A309	PKFY-P25VBM-E sc.no. 89A15291	1	150,00
A310	MSC-A09YV sc.no. 4019675T	1	150,00
A311	MSC-A12YV sc.no. 4009758T	1	150,00
A312	MSC-A12YV sc.no. 4009751T	1	150,00
zasedací místnost - 2NP	MCFH-A18WV 4004353T	1	150,00
zased.místnost - 3NP "D"	MSC-A09WV sc.no. 303645T	1	150,00
B303	FXAQ20AUV1B sc.no. E019993	1	150,00
B304	FXAQ20AUV1B sc.no. E020448	1	150,00
B305	FXAQ20AUV1B sc.no. E020231	1	150,00
B306	FXAQ20AUV1B sc.no. E020474	1	150,00
B308	FXAQ20AUV1B sc.no. E020504	1	150,00
C201	PKFY-P32VGM-A sc.no. 76A01352	1	150,00
C202	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01185	1	150,00
C203	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G001297	1	150,00
C203a	PKFY-P32VGM-A sc.no. 75A00682	1	150,00
C207	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02600020	1	150,00
C208	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02901726	1	150,00
C301	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01215	1	150,00
C302	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01296	1	150,00
C303	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01300	1	150,00
C303A	PKFY-P32VGM-A sc.no. 41G01212	1	150,00
C308	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02800801	1	150,00
C309	RAS-B13J2KVG-E sc.no. 02900742	1	150,00
D304	MSC-A12WV sc.no. 3045443T	1	150,00
D307	MSC-A09WV sc.no. 3017581T	1	150,00
D307	MSC-A12WV sc.no. 3045428T	1	150,00
D308	MSC-A09WV sc.no. 3025094T	1	150,00
D309	MSC-A09WV sc.no. 3017507T	1	150,00
D310	MSC-A09WV sc.no. 3017567 T	1	150,00

Štrossova č.p. 44

UMÍSTĚNÍ KJ	suterén : 2ks	počet ks	cena za kus bez DPH
suterén (S15)	VZT Atrea Duplex 2401	1	800,00
suterén (S11)	VZT Atrea Duplex 5000	1	800,00

Prizemí : 13ks			
telefonní ústředna (016)	MSZ-SF25VE sc.no. 3001847	1	150,00
001	MMK-AP0057HP-E - 1,7 kW sc.no. 82300031	1	150,00
002	MMC-AP0244H-E - 7 kW sc.no. 10630028	1	150,00
003	MMK-AP0127HP-E - 3,2 kW sc.no. 82200238	1	150,00
004	MMK-AP0077HP-E - 2,2 kW sc.no. 82100011	1	150,00
005	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200184	1	150,00
006	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200180	1	150,00
007	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200176	1	150,00
011	MMC-AP0244H-E - 7 kW sc.no. 10630027	1	150,00
013	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200187	1	150,00
019	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200175	1	150,00
020	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200170	1	150,00
021	MMK-AP0097HP-E - 2,8 kW sc.no. 82200183	1	150,00

UMÍSTĚNÍ	I. Patro vnitřní : 21ks		
101	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10936	1	150,00
102	PKFY-P40 sc.no. 46A00535	1	150,00
102	MMK-AP0183MH1-E/5,6kW sc.no. 63200010	1	150,00
103	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10925	1	150,00
104	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10904	1	150,00
105	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10854	1	150,00
106	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10919	1	150,00
107	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300020	1	150,00
108	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400069	1	150,00
109	MMK-AP094MH1-E/2,8kW sc.no. 72300308	1	150,00
110	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300471	1	150,00
111	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300024	1	150,00
112	MMK-AP0074MH1-E/2,2kW sc.no. 7230022	1	150,00
113	MMK-AP0074MH1-E/2,2kW sc.no. 7230023	1	150,00
114	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400081	1	150,00
118	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400082	1	150,00
119	PKFY-P20 sc.no. 4ZA10031	1	150,00
120	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400073	1	150,00
121	MS-09 LV	1	150,00
122-server	PCA-M140YKA sc.no. 82A02748	1	150,00
122-server	PCA-M140YKA sc.no. 82A02790	1	150,00

UMÍSTĚNÍ	II. Patro vnitřní : 19ks		
201	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300054	1	150,00
202	MMK-AP0153MH1-E/4,5kW sc.no. 72400015	1	150,00
203	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300050	1	150,00
204	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300052	1	150,00
205	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300018	1	150,00
206	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300025	1	150,00
207	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300055	1	150,00
208	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300057	1	150,00
209	MMK-AP094MH1-E/2,8kW sc.no. 72300189	1	150,00
210	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400042	1	150,00
211	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300019	1	150,00
212	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100344	1	150,00
213	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72300064	1	150,00
214	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100456	1	150,00
218	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400080	1	150,00
219	MMK-AP074MH1-E/2,2kW sc.no. 72100352	1	150,00
220	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400043	1	150,00
221	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400076	1	150,00
222	MMK-AP054MHP1-E/1,7kW sc.no. 72400078	1	150,00

UMÍSTĚNÍ	III. Patro vnitřní : 18 ks		
301	PKFY-P20VBM-E sc.no. 66A31724	1	150,00
302	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A31654	1	150,00
303	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A01255	1	150,00
304	PKFY-P25VBM-E sc.no. 66A2820	1	150,00
305	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A01258	1	150,00
306	PKFY-P20VBM-E sc.no. 67A00043	1	150,00
307	PKFY-P20VBM-E sc.no. 67A00023	1	150,00
308	PKFY-P20VBM-E sc.no. 67A00002	1	150,00
309	PKFY-P20VBM-E sc.no. 66A28247	1	150,00
311	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A31716	1	150,00
312	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A01110	1	150,00
313	PKFY-P20VBM-E sc.no. 66A31734	1	150,00

314	PKFY-P20VBM-E sc.no. 68A01256	1	150,00
318	PKFY-P15VBM-E sc.no. 68A00609	1	150,00
319	PKFY-P20VBM-E sc.no. 67A00325	1	150,00
320	PKFY-P15VBM-E sc.no. 68A00589	1	150,00
321	PKFY-P15VBM-E sc.no. 68A00608	1	150,00
322	PKFY-P15VBM-E sc.no. 68A00590	1	150,00

UMÍSTĚNÍ IV. Patro vnitřní : 6 ks

405	MSX-09NV sc.no. 8000886	1	150,00
406	MSX-09NV sc.no. 8000910	1	150,00
410	MSX-09NV sc.no. 8000027	1	150,00
411	MSX-12NV sc.no. 8000347	1	150,00

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 1x

revizní kniha	TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052	1	700,00
---------------	---	---	--------

CELKOVÁ CENA bez DPH 35 600,00

Cenová specifikace díla :

při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku (cena za kus bez DPH), na řádku č. 104 bude celková cena za všechny naceněné položky (na výpočet je nastavená funkce).

NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

(Pernštýnské nám. č.p. 1, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 117, Štrossova č.p. 44, Gorkého č.p. 489, U Divadla č.p. 828)

SERVIS ŘÍJEN

Gorkého č.p. 489		<i>počet</i>	<i>cena za kus bez</i>
venkovní : 11ks		<i>ks</i>	<i>DPH</i>
střecha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02328	1	260,00
střecha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02330	1	260,00
střecha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02329	1	260,00
střecha	MUCF-13NVE4 sc.no. 1000600T	1	220,00
dvůr (nad stříškou)	MUZSF35VE sc.no. 7023493T	1	220,00
střecha	Toshiba RAS-13J24VG-E sc.no. 02501407	1	220,00
dvůr (nad stříškou)	Toshiba RAS-13E2AVG-E sc.no. 32308063	1	220,00
dvůr (nad stříškou)	Toshiba RAS-13E2AVG-E sc.no. 22801411	1	220,00

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 3x

revizní kniha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02328	1	700,00
revizní kniha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02330	1	700,00
revizní kniha	PUMYP140YHBM sc.no. 39U02329	1	700,00

U Divadla č.p. 828		<i>počet</i>	<i>cena za kus bez</i>
venkovní : 19ks		<i>ks</i>	<i>DPH</i>
balkon	Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 43W07268	1	260,00
balkon	Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 27W03636	1	260,00
balkon	Mitsubishi PUHY P200YJM-A sc.no. 21W04113	1	260,00
balkón k divadlu	Mitsubishi MXZ-5D102VA sc.no. 43U04956	1	220,00
balkón k divadlu	Panasonic CUPW180KE sc.no. 0787907546R	1	220,00
balkón k divadlu	Panasonic CUPW180KE sc.no. 0787907553R	1	220,00
na zdi	LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3)	1	220,00
na zdi	LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3)	1	220,00
na zdi	LG S18AQU	1	220,00
na zdi	LF FM19AH sc.no. A3UW186FAO	1	220,00
na zdi	Daikin 4MK90AYVMV sc.no. 6201285	1	220,00
na zdi	Daikin 4MK90AYVMV sc.no. 6200702	1	220,00
na zdi - ze strany	Toshiba RAS10BAVE sc.no. 6260444	1	220,00
na zdi - ze strany	Toshiba RAS10BAVE sc.no. 626044433	1	220,00
kolárna	Toshiba RAS10UAES sc.no. 22400080	1	220,00
kolárna	Toshiba RAS4M27GACVE sc.no. 901N0012	1	220,00
na půdě	Toshiba RAS-10BVG-E1 sc.no. 82200499	1	220,00
na půdě	Toshiba RAS-10BVG-E1 sc.no. 82200364	1	220,00
na půdě	Toshiba RAS-10BVG-E1 sc.no. 82200411	1	220,00

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 6x

revizní kniha	LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3)	1	500,00
revizní kniha	LG FM 57 AH U33 (A9UW548FA3)	1	500,00
revizní kniha	Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 43W07268	1	700,00
revizní kniha	Mitsubishi PUHY P200YJM-A sc.no. 21W04113	1	700,00
revizní kniha	Mitsubishi PUHY P350YJM-A sc.no. 27W03636	1	700,00
revizní kniha	Mitsubishi MXZ-5D102VA sc.no. 43U04956	1	500,00

Pernštýnské náměstí č.p. 1, č.p.3, č.p.4, č.p.117		<i>počet</i>	<i>cena za kus bez</i>
venkovní : 15ks		<i>ks</i>	<i>DPH</i>
nádvoří	MUCF-C18	1	220,00
obřadní síň	MUCF-C18	1	220,00
zasedačka	MUCF-C18 sc.no. 400005 T	1	220,00

primátor	PUHY-RP200YJM-B 89N00370	1	260,00
půda	MUX-A26	1	220,00
půda	MUX-A26	1	220,00
střecha	MUX-A26	1	220,00
střecha	MUX-AXY	1	220,00
organizační (Mázhaus)	PUHY-250YMF-C	1	260,00
dvůr radnice	PU-P140 YHA sc.no. 9A00069	1	220,00
malý dvorek	PUMY-P125 VMA sc.no. 39H00143	1	260,00
malý dvorek	RAV-SP804ATP-E sc.no. 42200329	1	220,00
malý dvorek	RAV-SP804ATP-E sc.no. 42200323	1	220,00
půda	Toshiba RAS2M18 sc.no. 02700888	1	220,00
půda	Toshiba RAS2M18 sc.no. 02701024	1	220,00

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 4x

revizní kniha	PUHY-250 YMF-C	1	700,00
revizní kniha	PU-P 140 YHA sc.no. 9A00069	1	500,00
revizní kniha	PUHY-P125 VMA sc.no. 39H00149	1	700,00
revizní kniha	PUHY - RP200YJM-B	1	700,00

Štrossova č.p. 44

		<i>počet ks</i>	<i>cena za kus bez DPH</i>
suterén (S15)	VZT Atrea Duplex 2401	1	800,00
suterén (S11)	VZT Atrea Duplex 5000	1	800,00
telefonní ústředna (016)	MSZ-SF25VE	1	220,00

venkovní : 11 ks

balkón	MU-09 LV	1	220,00
balkón 1NP	PUZ-M100YKA	1	220,00
balkón 1NP	PUZ-M100YKA	1	220,00
střecha	MUX-24NV	1	220,00
střecha	MUX-18NV	1	220,00
dvůr	PUHY-P125	1	260,00
dvůr	MUZ-SF25VE	1	220,00
dvůr	TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 82100016	1	260,00
dvůr	TOSHIBA VRF MMY-MAP0806HT8P-E sc.no. 62900043	1	260,00
dvůr	TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052	1	260,00
dvůr	PUHY-P300YKB-A1 sc.no. 67P01222	1	260,00

Cena provedení revizní prohlídky F-plynů : 5x

revizní kniha	PUHY-P125 YMA sc.no. 46000465	1	700,00
revizní kniha	PUHY-P300YKB-A1 sc.no. 67P01222	1	700,00
revizní kniha	TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 82100016	1	700,00
revizní kniha	TOSHIBA VRF MMY-MAP1206HT8P-E sc.no. 72200052	1	700,00
revizní kniha	TOSHIBA VRF MMY-MAP0806HT8P-E sc.no. 62900043	1	700,00

CELKOVÁ CENA bez DPH

25 840,00

Cenová specifikace díla :
při vyplňování tabulek je nutno vyplnit každou položku (cena za kus bez DPH), na řádku č. 20 a 35 bude celková cena za všechny naceněné položky (na výpočet je nastavená funkce).

NABÍDKOVÁ CENA ZA SERVIS SESTAVNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
DAIKIN
(Pernštýnské nám. č.p. 1)

SERVIS DUBEN			cena za kus bez DPH
tepelná čerpadla vzduch-vzduch		počet ks	
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800,00
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800,00
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800,00
půda	RKXYQ8T7Y1B	1	800,00

kompresorové jednotky			
půda	EKEQFCBAV3	1	500,00
půda	EKEXV125	1	500,00
půda	EKEXV125	1	500,00
půda	EKEXV200	1	500,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 5 200,00

SERVIS ŘÍJEN			cena za kus bez DPH
tepelná čerpadla vzduch-vzduch		počet ks	
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800
půda	RKXYQ5T8Y1B	1	800
půda	RKXYQ8T7Y1B	1	800

kompresorové jednotky			
půda	EKEQFCBAV3	1	500
půda	EKEXV125	1	500
půda	EKEXV125	1	500
půda	EKEXV200	1	500

CELKOVÁ CENA bez DPH 5 200,00

Roman
Drášil

Digitálně podepsal
Roman Drášil
Datum: 2024.10.06
14:09:32 +02'00'