



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2273/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	22. 10. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 6AX 6841 IČV 157 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-413/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	140.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2273/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 12.11.2024



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-413/2024
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění:	
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2273/DO/2024		

Předmět servisu:

IČV:

157

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

22.10.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

6AX 6841

Rok výroby:

2016

VIN:

WDB9061531N691015

Stav PHM:

1/1

Počet km:

346 925

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:*Specifikace závady:*

- zvuky od posilovače řízení - utržená řemenice zadřeného klíma kompresoru, provedena výměna klíma kompresoru, ucpaného chladiče a proplach systému
- při plně otevřených dveřích se zasekne schod a dveře nejdou zavřít

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	12	1 447,00	17 364,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
A0139974045 KROUŽEK TĚSNÍČÍ	ks	1	43,00	43,00
A9065000554 Kondenzátor chladiwa	ks	1	13 032,10	13 032,10
A013997414565 Těsnící kroužek	ks	3	39,90	119,70
A0139974245 KROUŽEK TĚSNÍČÍ	ks	1	39,20	39,20
A1409970945 Kroužek těsnící	ks	1	81,90	81,90
A990997064564 Těsnící kroužek	ks	1	38,70	38,70
A9909970845 Kroužek těsnící	ks	1	78,20	78,20
A0209977645 O-kroužek	ks	2	45,10	90,20
A0139974445 Těsnící kroužek	ks	2	39,20	78,40
R134 chladiwo klimatizace	g	800	4,00	3 200,00
A463830660164 Expanzní ventil	ks	1	4 793,00	4 793,00
A0012303211 Klimakompresor	ks	1	30 312,60	30 312,60
A013997474564 kroužek těsnící	ks	1	113,20	113,20
D/M expanzního ventilu	h	2	680,00	1 360,00
Mazadlo super lube	ks	1	636,00	636,00
Olej do klimatizace	g	35	10,00	350,00
Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
Použití vývěvy	h	4	120,00	480,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-413/2024	
Oprava aretace dveří a výsuvného schůdku, oprava pojezdu dveří		h	26	990,00	25 740,00
Provedení proplachu		h	3	680,00	2 040,00
Proplachovací kapalina		ks	4	1 604,00	6 416,00
Dusík		l	1	653,00	653,00
Čistič + Eco		ks	3	185,00	555,00
Výměna těsnění		h	2	680,00	1 360,00
Celkem bez DPH:				110 705,20 Kč	