

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/3

Výzva bez obnovení č. 24225017412
k rámcové dohodě č. – 24105002336

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 662400 Bechyně 391 65	Zhotovitel:	Sun sport s.r.o. Kšírova 32 619 00 Brno
IČ:	60162694	IČ:	262 19 689
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ 262 19 689
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	404881/0710	Číslo účtu:	251033595/0300
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		Email:	
Datová schránka:			

Od 1. 1. 2024 zasílat faktury na výše uvedený e-mail, nebo do datové schránky – na všech dokladech uvádět NS 662400 Bechyně a číslo výzvy!!! (od 1. 1. 2025 na email: fakturace@mo.gov.cz)

Místo zhotovování díla je provozovna zhotovitele: Kšírova 32, 619 00 Brno
Seznam materiálů: 12 x člun nafukovací a 1 x kanoe nafukovací viz příloha č. 1 – celkem 13 kusů
Termín plnění: do 3 týdnů od podpisu dílčího plnění poslední smluvní stranou

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Celková cena v Kč bez 21 % DPH			59 650,00
Celková cena v Kč s 21 % DPH			72 176,50
Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně			0,50
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná			72 177,00

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 24105002336 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.


Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „cenová nabídka“ – 3. listy

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko objednatele

V Brně dne:



Date: 2024.11.19
15:30:33 +01'00'

Příloha č. 1 k 24225017412
počet listů: 3

Cenová kalkulace oprav:

Kód	Předmět zdaniitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1130G202 cena celkem za člun						
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna přetlakového ventilu vč. ventilu				21%		
	Výměna dílu - vnitřní válec - sedačka				21%		
	záplata 5x5cm				21%		
	servisní práce - lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: Lepení zadní spěry, výměna přetlak ventilů, výměna ventilu 2x, výměna sedačky 3x, lepení						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1129C303 cena celkem za člun						
	záplata 5x5xm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna přetlakového ventilu vč. ventilu				21%		
	servisní práce - lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení zadní vzpěry, výměna ventilů 4x, výměna přetlakového ventilu						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1066E101 cena celkem za člun						
	záplata 5x5cm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna přetlakového ventilu vč. ventilu				21%		
	servisní práce - lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení příďe, lepení držáku lana, výměna ventilů 3, výměna přetlak ventilu						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ:CZ-GTXR1044E101 cena celkem za člun						
	záplata 5x5cm				21%		
	záplata 10x10xm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna přetlakového ventilu vč. ventilu				21%		
	servisní práce - lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení zadní vzpěry 2x, lepení držáků, výměna ventilů, oprava příďe						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1396F505 cena celkem za čl.						
	záplata 5x5cm				21%		

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	servisní práce - lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: Opravy přelepů válců, lepení úchytů pro lana, lepení úchytů na nohy, lepení spoje válců						
	návrh opravy Gumotex Pálava EČ: CZ-GTXH1033/714 cena celkem za člun						
	záplata 5x5cm				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna předákového ventilu vč. ventilu				21%		
	identifikace úniku				21%		
	Popis opravy: lepení spojů válců, lepení dna, výměna přetlak. ventilu.						
	návrh opravy Gumotex Orinoco EČ: V1070 cena celkem za člun						
	Záplata 5x5cm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna předákového ventilu vč. ventilu				21%		
	Servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení pravého válce, lepení zadního sedáku, výměna ventilu 3x, výměna přetlak ventilu						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1289F505 cena celkem za člun						
	Záplata 5x5cm				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna předákového ventilu vč. ventilu				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: Výměna ventilů 4x, výměna přetlak ventilu, přelep úchytů lana						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZ-GTXR1127C303 cena celkem za člun						
	Záplata 5x5cm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: výměna ventilů 2x, lepení paluby, přide, lepení spojů válců, lepení popruhů na nohy						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZGTXR1106B807 cena celkem za člun						
	Záplata 5x5cm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: výměna ventilů, lepení paluby, lepení lana, lepení přelepů válců						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZGTXR1357E808 cena celkem za člun						
	Záplata 5x5cm				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	výměna předákového ventilu vč. ventilu				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: výměna ventilů 2x, lepení paluby, lepení podlahy, lepení spojů válců						

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZGTXR1241D808		cena celkem za člun				
	Záplata 5x5cm				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení spojů váců, lepení úchyty lana						
	návrh opravy Gumotex Colorado 450 EČ: CZGTXR1130D303		cena celkem za člun				
	Záplata 5x5cm				21%		
	Výměna dílu - vnitřní válec - sedačka				21%		
	výměna ventilu vč ventilu				21%		
	servisní práce lepení				21%		
	identifikace místa úniku				21%		
	Popis opravy: lepení horních přelepů válců, dolep úchyty lan, přelep paluby, výměna sedaček						

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	59 650,00	12 526,50	72 176,50
Celkem	59 650,00	12 526,50	72 176,50
Zaokrouhlení nezahnuté do základu daně			0,50


Částka k úhradě v CZK	72 177,00
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".	

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko objednatele

V Brně dne:


Date: 2024.11.19
5:30:16 +01'00'